Atlas Copco

Secadores de ar comprimido por refrigeração



FX1-16 60 Hz







Capacidade total, responsabilidade total

A Atlas Copco fornece ar comprimido de qualidade para garantir uma excelente produtividade. Escolha equipamentos da nossa linha de produtos para construir um sistema de ar comprimido completo e integrado, personalizado para as suas necessidades específicas. Todos os produtos da Atlas Copco são concebidos para funcionarem em conjunto e de forma perfeita, garantindo a maior confiabilidade e eficiência energética. Desta forma, a Atlas Copco responsabilizar-se totalmente pela infraestrutura de ar comprimido, com a garantia da melhor qualidade. Estando presente em mais de 150 países, podemos proporcionar um serviço global incomparável para manter e melhorar o desempenho do seu sistema de ar comprimido.

Com a experiência de um século e liderança na fabricação de compressores, os produtos da Atlas Copco representam o que há de melhor em termos de qualidade e eficiência. O nosso objetivo é ser First in Mind — First in Choice[®]. É por essa razão que a Atlas Copco procura incessantemente a inovação, sendo movida pela dedicação de cumprir e ultrapassar as suas expectativas. Trabalhando sempre juntos, estamos empenhados em proporcionar-lhe a solução personalizada para ar de qualidade, que é a força propulsora por trás de seus negócios.

Atlas Copco:

Soluções personalizadas para ar de qualidade através da inovação, interação e comprometimento.

Tratamento de ar comprimido — um investimento inteligente

Para quê investir em ar comprimido de qualidade?

Para onde quer que vá, qualquer que seja a aplicação com que se depare, encontrará secadores Atlas Copco funcionando silenciosamente 24 horas por dia. As empresas líderes de mercado investem no ar seco de qualidade, porque sabem que é a melhor solução para um funcionamento a longo prazo sem problemas. Por que não seguir o exemplo destas empresas? Independentemente do tamanho das instalações e da necessidade de ar comprimido, é sempre vantajoso beneficiar-se do que os secadores FX têm para oferecer: funcionamento simples e confiável, proteção excelente dos seus produtos e sistemas pneumáticos contra danos ou corrosão. O tamanho não interessa - os resultados sim.













Secadores FX – a escolha inteligente

O perigo escondido no ar comprimido não tratado

Quando o ar que nos rodeia é comprimido, o vapor e a concentração de partículas aumentam significativamente. O processo de compressão leva a que os vapores de óleo e água se condensem em gotículas, misturando-se depois com a elevada concentração de partículas sólidas. A mistura resultante é uma matéria abrasiva, espessa e gordurosa que, em muitos casos, também é ácida. Sem equipamento de tratamento de ar comprimido, muita desta matéria corrosiva entrará no sistema pneumático, corroendo as tubulações, danificando ferramentas e equipamentos pneumáticos e comprometendo de forma perigosa a qualidade do seu produto final.



O ar comprimido de baixa qualidade sai caro

Se a matéria corrosiva conseguir entrar no sistema pneumático, não demorará muito tempo até que comecem a surgir problemas. Abaixo encontram-se alguns dos problemas mais comuns e que implicam maiores custos operacionais:

- Ferramentas e equipamentos avariam-se com maior regularidade, duram menos tempo e apresentam uma menor potência.
- O produto final ou outros materiais que entram em contato com o ar contaminado podem ser prejudicados ou sofrer de degradação de qualidade.
- As tubulações de ar comprimido ficarão corroídas, resultando em vazamentos e na perda de ar comprimido valioso.

A título de exemplo, um pequeno vazamento de apenas 3 mm equivale aproximadamente ao desperdício de 5,5 kW de eletricidade. Num ano, isto representaria uma despesa na ordem de R\$ 11.000,00 apenas em energia desperdiçada.

🕑 A solução simples para um problema dispendioso

A gama de secadores por refrigeração FX oferece uma solução confiável, econômica e simples. Para evitar a formação de condensação e, assim, todas as hipóteses de ocorrência de corrosão e danos, o ar comprimido



precisa ser seco - é para isso mesmo que as unidades FX foram feitas. Estas unidades simples e confiáveis removem água do ar e eliminam os riscos que o seu sistema corre, garantindo que o seu dinheiro não se desvaneça no ar!

- Proteja sua rede de ar comprimido.
- Proteja a sua produção.
- Proteja a sua reputação.

Uma boa qualidade de ar permite poupar dinheiro. O secador FX da Atlas Copco é a escolha inteligente.

Secadores de ar comprimido por refrigeração FX

As vantagens são muitas

Desempenho sólido

- Ponto de orvalho estável
- Não ocorrência de congelamento da umidade condensada
- Ausência de umidade no sistema de ar comprimido

Confiabilidade simples

- Componentes de qualidade, de dimensões generosas
- "Design" simples e comprovado
- Sistema de controle eficaz (válvula hot gas)

Instalação fácil

- Conceito "plug and play"
- Uma única ligação elétrica
- Todas as unidades testadas
- Auto-regulagem

Manutenção mínima

- Intervalos de assistência prolongados
- Poucas substituições de componentes
- "Design" ergonômico para possibilitar um acesso rápido a componentes essenciais




Economia significativa de custos operacionais

- Maior confiabilidade e duração de ferramentas e equipamentos
- Menor perda de carga na rede, sinônimo de uma conta de eletricidade mais baixa
- Menos reparações de ferramentas, máquinas e tubulações
- Menos avarias e parada de máquina
- Hipótese mínima de deterioração de produtos devido a passagem de umidade

Nenhuma instalação está completa sem filtros coalescentes

A instalação de filtros coalescentes na rede de ar comprimido irá melhorar a qualidade do ar, resultando em menos hipóteses das ferramentas e máquinas sofrerem danos e da qualidade do produto final ficar comprometida.

- O pré-filtro coalescente protege o secador, retendo partículas de até 1 mícron proporcionando um residual de óleo 0,1 mg/m³.
- O pós-filtro coalescente remove partículas de até 0,01 mícron, proporcionando um residual de óleo 0,01 mg/m³.
- O resultado final é ar comprimido seco e limpo, o que lhe permite concentrar-se no seu negócio, sem problemas.



Secadores de ar comprimido por refrigeração FX Desempenho industrial - confiabilidade simples

Circuito refrigerante

Separador de refrigerante

Assegura que apenas gás refrigerante entre no compressor, visto que líquido provocaria danos.

Compressor de gás refrigerante

Coloca o refrigerante gasoso a uma pressão elevada e a uma temperatura também elevada.

Interruptor de pressão máxima

(apenas FX13-16)

Interruptor de pressão de controle do ventilador

(apenas FX13-16)

Ventilador do condensador

Condensador

Arrefece o refrigerante, para que este passe do estado gasoso para líquido; o refrigerante é mais eficaz no no estado líquido.

Filtro capilar

Protege o dispositivo de expansão contra partículas nocivas.

Tubo capilar

Reduz a pressão do refrigerante, baixando assim a temperatura e aumentando a capacidade de refrigeração do mesmo; o refrigerante está agora quase todo no estado líquido, com algum gás residual.

Válvula hot gas

Regula a quantidade de refrigerante que passa através do trocador de calor ar-refrigerante, garantindo um ponto de orvalho estável e eliminando as hipóteses de congelamento dos condensados.

Circuito de ar comprimido

© Entrada de ar comprimido

Ar comprimido quente saturado entra no secador e é arrefecido pelo ar comprimido que sai através do trocador de calor ar-ar. A redução da temperatura do ar comprimido de entrada leva à redução da carga no circuito de refrigerante.

Trocador de calor ar-refrigerante

Transfere o calor do ar comprimido para o refrigerante frio, forçando o vapor de água existente no ar comprimido a condensar. Quanto mais eficaz for a transferência de calor, mais frio fica o ar comprimido e maior é a quantidade de vapor de água que condensa.

Trocador de calor ar-ar

Volta a aquecer o ar comprimido que sai, para evitar a formação de condensação nas tubulações da fábrica.


Separador de condensados

Separa e drena os condensados.

Quanto mais eficiente for a separação, melhor será o ponto de orvalho, uma vez que as gotículas que não são separadas voltam a transformar-se em vapor e pioram o ponto de orvalho. As gotículas separadas são drenadas do separador de forma confiável, através de um dreno eletrônico.

Dreno eletrônico

Saída de ar comprimido



Dados técnicos

Secadores de ar comprimido por refrigeração FX - 60 Hz

Modelo	Ponto de orvalho sob pressão na saída +5 ° C					ressão		^º C pr		Máxima pressão de trabalho	Alimentação elétrica	Dimensões				Peso		Conexões entrada /saída		
	Capacidade de entrada		Perd cai			cidade ntrada		la de rga	tiu.	umo		Compr	imento	Lar	gura	Alt	ura			, Juliu
Tipo	I/s c	fm	bar	psi	l/s	cfm	bar	psi	bar	psi		mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lb	
FX1	7	14	0,20	2,88	6	13	0,15	2,18	13	189	230V/1/60Hz	500	19.7	350	13.8	484	19.1	19	42	3/4" NPT
FX2	12	24	0,33	4,79	10	21	0,25	3,63	13	189	230V/1/60Hz	500	19.7	350	13.8	484	19.1	19	42	3/4" NPT
FX3	16	35	0,33	4,79	14	30	0,25	3,63	13	189	230V/1/60Hz	500	19.7	350	13.8	484	19.1	20	44	3/4" NPT
FX4	23	49	0,33	4,79	20	42	0,25	3,63	13	189	230V/1/60Hz	500	19.7	350	13.8	484	19.1	25	55	3/4" NPT
FX5	35	74	0,40	5,75	30	64	0,30	4,35	13	189	230V/1/60Hz	500	19.7	350	13.8	484	19.1	27	60	3/4" NPT
FX6	45	95	0,42	6,14	39	83	0,32	4,64	13	189	230V/1/60Hz	500	19.7	370	14.6	804	31.7	51	112	1" NPT
FX7	58	122	0,50	7,29	50	106	0,38	5,51	13	189	230V/1/60Hz	500	19.7	370	14.6	804	31.7	51	112	1" NPT
FX8	69	146	0,24	3,45	60	127	0,18	2,61	13	189	230V/1/60Hz	560	22.0	460	18.1	829	32.6	61	135	1 ½ " NPT
FX9	79	167	0,33	4,79	68	144	0,25	3,63	13	189	230V/1/60Hz	560	22.0	460	18.1	829	32.6	68	150	1 ½ " NPT
FX10	100	211	0,24	3,45	87	184	0,18	2,61	13	189	230V/1/60Hz	560	22.0	460	18.1	829	32.6	73	161	1 ½ " NPT
FX11	125	264	0,26	3,84	108	229	0,20	2,90	13	189	230V/1/60Hz	560	22.0	580	22.8	939	37.0	90	198	1 ½ " NPT
FX12	148	313	0,36	5,18	128	271	0,27	3,92	13	189	230V/1/60Hz	560	22.0	580	22.8	939	37.0	90	198	1 ½ " NPT
FX13	192	407	0,26	3,77	167	354	0,20	2,90	16	232	460V/3/60HZ	990	39.0	795	31.3	925	36.4	173	381	2" NPT
FX14	230	488	0,33	4,79	200	424	0,25	3,63	16	232	460V/3/60HZ	975	38.4	795	31.3	925	36.4	178	392	2" NPT
FX15	288	611	0,46	6,67	250	530	0,35	5,08	16	232	460V/3/60HZ	975	38.4	795	31.3	925	36.4	183	404	2" NPT
FX16	345	731	0,46	6,67	300	636	0,35	5,08	16	232	460V/3/60HZ	975	38.4	795	31.3	925	36.4	183	404	2" NPT

Notas:

Tipos de refrigerante:

R134a para FX1-5 R404A para FX6-16

Limitações:

Temp, ambiente máx.: Temp. ambiente mín.:

Temp. máx. do ar comprimido na entrada: 55 °C

Condições de Referência

Temperatura ambiente: Temperatura de entrada: 38 °C Pressão de trabalho: 7 bar (g)

conforme ISO 7183, forma "B"

Uma linha completa de filtros para proteger seu equipamento e seu processo contra partículas e óleo

As vantagens da filtragem de qualidade

A Atlas Copco desenvolveu uma série de filtros coalescentes e adsorventes perfeita para a remoção de óleo e partículas sólidas do ar comprimido. Projetado para uma máxima eficiência, a linha de filtros coalescentes e adsorventes da Atlas Copco garante uma consistente alta qualidade do ar - prevenindo eventuais problemas e falhas.

Filtro (DDx, PDx,	Capac nom	Conexões Polegadas		
QDx)	I/s	cfm	(G)	
11	11	23	1/2 "	
40	40	85	1/2 "	
55	55	117	3/4 "	
75	75	159	1 "	
145	145	307	1 ½ "	
190	190	403	1 ½ "	
325	325	689	2 ½ "	
480	480	1018	3 "	
650	650	1378	3 "	

Mod.	Utilização	Remoção de óleo	Remoção de partículas
DDx	Filtro coalescente para proteção geral	0,1 ppm	1 μm
PDx	Filtro coalescente de alta eficiência	0,01 ppm	0,01 μm
QDx	filtro de carvão ativado para remoção de vapor de óleo e odor	0,003 ppm	

Cálculo de capacidade

Temperatura ambiente

43 °C

5°C

°C	38	40	43
K1 (fator corr.)	1	0,8	0,74

Temperatura de entrada

°C	38	40	45	50	55
K2 (fator corr.)	1	0,82	0,69	0,58	0,45

Pressão de entrada

bar(g)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K3 (fator corr.)	0,9	0,96	1	1,03	1,06	1,08	1,1	1,12	1,13

Exemplo:

Qual é a capacidade de um FX 6 (ponto de orvalho de +5°C) com as condições abaixo:

Temperatura ambiente: 43°C Temperatura de entrada: 55°C Pressão de entrada: 10 bar (g)

Os fatores de correção da tabela são: **K1**=0,74 / **K2**=0,45 / **K3**=1,08:

Qtotal =K1 x K2 x K3 x Qnominal =0,74 x 0,45 x 1,08 x 45 l/s

=16,18 l/s



Para todas as suas necessidades de ar comprimido, a Atlas Copco fornece produtos e serviços que o ajudam a aumentar a eficiência da sua empresa.

A procura da inovação por parte da Atlas Copco nunca pára, motivada pela sua necessidade de confiabilidade e eficiência. Sempre trabalhando com você, estamos empenhados em fornecer-lhe a melhor solução para ar de qualidade, que é a força impulsionadora da sua empresa.





Nunca utilize ar comprimido como ar de respiração sem purificação prévia, em conformidade com a legislação e as normas locais.

