específicamente para estos sensores.



## **Componentes necesarios**

Para hacer una prueba sencilla de funcionamiento del sensor, necesitaremos:

```
(1) x Placa``Arduino`` UNO
```

- (1) x Módulo de sensor ultrasónico
- (4) x F M cables (cables de hembra a macho DuPont)

## Características técnicas


El módulo HC-SR04 del sensor ultrasónico nos permite medir distancias entre 2 cm y


El diagrama de sincronización se muestra a continuación. Sólo tiene que suministrar un pulso de 10us corto a la entrada de activación para iniciar el rango, y luego el módulo enviará una ráfaga de 8 ciclos de ultrasonido a 40 kHz y aumentar su eco. El Echo es un objeto de distancia que es el ancho de pulso y el rango en proporción.

Se puede calcular el rango a través del intervalo de tiempo entre la señal de disparo de envío y la señal de eco de recepción. La fórmula es la siguiente:


```
Fórmula centímetros: us / 58 = centímetros
Pulgadas: us / 148 = inch; 0: el rango = tiempo de alto nivel * velocidad (340M / S) / 2;
```


Sugerimos utilizar más de 60ms de ciclo de medición, con el fin de evitar la señal de disparo a la señal de eco.





El diagrama de cableado es el siguiente. Recordad que utilizamos en general rojo para cables conectados a 5V y negro para 0V o tierra (GND).





```
wire

ial.print(a);

contribución bibliotecas

DHT_nonblocking

HC-SR04
```

Una vez incluída, ya la podemos utilizar en nuestro programa.

Vamos a utilizar el monitor serie para mostrar los datos por pantalla, por lo menos mientras probamos el programa.

```
#include "SR04.h" //la librería a utilizar
#define TRIG PIN 12 //pines donde conectamos
#define ECHO PIN 11
SR04 sr04 = SR04(ECHO PIN, TRIG PIN);
long distancia;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   delay(1000);
void loop() {
   distancia=sr04.Distance(); //Devuelve la distancia en Cm.
   Conial print(dictancia).
```