
+5V
GND
3V3
IR IN
LDR OUT
R12
R13
R14
Q2
LDR
IR3
IR1
IR2