
+5V
GND
3V3
LDR OUT
IR IN
R12
R13
R14
Q2
LDR
IR3
IR1
IR2