Имитационное стохастическое моделирование процессов высокоскоростной механической обработки (на примере шлифования)

Россия, г. Челябинск Южно-Уральский государственный университет кафедра «Технология машиностроения»

Авторы: А.А. Дьяконов, А.В. Лепихов, Л.В. Шипулин Докладчик: Л.В. Шипулин


Физическая природа шлифования

- множественное скоростное микрорезание абразивными зернами;
- поверхность формируется наложением рисок друг на друга;
- время деформации металла составляет 10-6-10-7 сек;
- снятие стружки и трение зерна о деталь задней поверхностью выделяет большое количество энергии;
- большая часть выделенной энергии тратится на нагрев детали;
- интенсивный нагрев вызывает разуплотнение металла детали;
- последующие зерна работают в среде нагретого металла и выделяют новые «порции» тепла;
- температурное поле детали движется вместе с деталью;
- стандартный цикл шлифования длится порядка 20-30 секунд. За 1 секунду через зону контакта шлифовального круга с заготовкой успевает пройти порядка 150 000 абразивных зерен;
- абразивные зерна расположены случайным образом и имеют случайные размеры.

Комплексная модель шлифования

- Модель рабочей поверхности шлифовального круга
- Модель зоны пятна контакта
- Модель обрабатываемого материала
- Модель контактного взаимодействия абразивного зерна с обрабатываемым материалом
- Модель интенсивности теплового источника
- Теплофизическая модель
- Модель вероятностного температурного поля в зоне обработки от воздействия множества тепловых источников
- Модель вероятностной радиальной составляющей силы резания

Расчетная схема теплофизической модели



Математическая формулировка задачи

Зерна на пятне контакта — источники тепла интенсивности q. Это вторая краевая задача для уравнения теплопроводности в полупространстве с конвективным членом.

$$\begin{cases} c(U)U_{t} + \overrightarrow{V_{o}} \ \overrightarrow{grad}U = div(\lambda(U) \ \overrightarrow{grad}U) & \begin{cases} -\infty < x < \infty \\ -\infty < y < \infty \end{cases} \\ z > 0 \end{cases},$$

$$\lambda(U)U_{z}|_{z=0} = -q(x, y, t),$$


где c(U) – весовая теплоемкость материала; V_{∂} – вектор скорости детали; λ – теплопроводность; q(x,y,t) – интенсивность теплового источника с координатами x,y в момент времени t.

Теплофизические свойства материала являются постоянными внутри из каждой рассматриваемой группы:

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} + V_{\partial} \frac{\partial U}{\partial x} = \chi \left(\frac{\partial^{2} U}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} U}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} U}{\partial z^{2}} \right) & \begin{cases} -\infty < x < \infty \\ -\infty < y < \infty \end{cases} \\ z > 0 \end{cases}, \\ \frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{1}{\lambda} q(x, y, t) & \begin{cases} 0 < x < L \\ 0 < y < B \end{cases}. \end{cases}$$


Интегральное решение теплофизической модели

Действие одного теплового источника в момент времени t=0



Фазовый портрет множественного источника


$$q(x,y,t) = \begin{cases} q & - \text{ в заштрихованных областях;} \\ 0 & - \text{ вне областей.} \end{cases}$$



Интегральное решение теплофизической модели

Фазовый портрет единичного теплового источника в системе координат заготовки

Функция влияния единичного теплового источника



$$U = \frac{q}{\sqrt{(4\pi\chi)^3}} \iiint_{x,y,z} e^{-\frac{z^2 + (y-y^*)^2 + [(x-x^*) - V_o(t-t^*)]^2}{4\chi(t-t^*)}} \frac{dt^* dx^* dy^*}{\sqrt{(t-t^*)^3}}$$

Интегральное решение теплофизической модели ____

Однократный интеграл с функциональным преобразованием $\sqrt{t-t} = \xi$


$$U = \frac{2q}{\sqrt{\pi \chi}} \int_{0}^{\sqrt{t-t_{0}}} e^{-\frac{z^{2}\xi^{2}}{4\chi}} \left[\operatorname{erf} \frac{X-L-l_{x}+V_{x}(t-\xi^{2})}{\sqrt{4\chi}\xi} - \operatorname{erf} \frac{X-L-l_{x}+h_{x}+V_{x}(t-\xi^{2})}{\sqrt{4\chi}\xi} \right] \times$$

$$\times \left[\operatorname{erf} \frac{y - l_{y}}{\sqrt{4\chi\xi}} - \operatorname{erf} \frac{y - l_{y} - h_{y}}{\sqrt{4\chi\xi}} \right] d\xi,$$

Многокритериальная трехмерная теплофизическая модель

$$U = \sum_{i} \frac{2q(U_{i-1})}{\sqrt{\pi \chi}} \int_{0}^{\sqrt{t-t_{0}}} e^{-\frac{z^{2}\xi^{2}}{4\chi}} \left[\operatorname{erf} \frac{X-L-l_{xi}+V_{\partial}(t_{i}-\xi^{2})}{\sqrt{4\chi}\xi} - \operatorname{erf} \frac{X-L-l_{xi}+h_{xi}+V_{\partial}(t_{i}-\xi^{2})}{\sqrt{4\chi}\xi} \right] \left[\operatorname{erf} \frac{y-l_{yi}}{\sqrt{4\chi}\xi} - \operatorname{erf} \frac{y-l_{yi}-h_{yi}}{\sqrt{4\chi}\xi} \right] d\xi,$$

Структура программного модуля



- 1 исходные данные;
- 2 формированиеповерхности инструмента;
- 3 статистическая проверка инструмента;
- 4 нелинейная теплофизическая модель;
- 5 расчет сил резания;
- 6 оценка по математическому ожиданию и дисперсии;
- A₁, A₂, A_n параллельные блоки вычисления редукций;
- 7 (An+1) статистика по редукциям.

Параллельные алгоритмы

Наибольшая часть времени (до 99%), затрачиваемого на расчеты:

1. Формирование режущей части абразивного инструмента.

Вероятностная реализация равномерного распределения зерен и формирование их размеров по закону нормального распределения. Первичное и вторичное распределение. 5-20%.

- 2. Расчет интенсивности тепловыделения каждого абразивного зерна. 5-25%.
- 3. Расчет распределения поля температур по глубине поверхностного слоя. 60-95%.

Этапы распараллеливания

1. Редуцирование алгоритма формирования рабочей поверхности.

Схема информационных зависимостей

```
for (k = 0; k < N; k++) {
  for (i = k+1; i < N; i++) {
    x = F<sub>1</sub>(A[k], A[i]);
    B[k] += F<sub>2</sub>(x);
    B[i] += F<sub>3</sub>(x);
}
A[k] = F<sub>4</sub>(B[k]);
}
```

Замена счетчиков циклов:

$$\begin{cases} \mathbf{i} = \frac{\mathbf{N}}{2} + \mathbf{s} + \mathbf{j} + 1 \\ \mathbf{k} = \frac{\mathbf{N}}{2} + \mathbf{s} - \mathbf{j} \end{cases}, \mathbf{s} \in \left[-\frac{\mathbf{N}}{2}, \dots, \frac{\mathbf{N}}{2} \right]; \mathbf{j} \in \left[0, \dots, \frac{\mathbf{N}}{2} - \mathbf{s} \right]$$

Схема модифицированного алгоритма формирования режущей части инструмента

for
$$(s = -\frac{N}{2}; s < \frac{N}{2}; s++)$$
 {

for $(j = 0; j < \frac{N}{2} - s; j++)$ {

 $x = F_1(A[\frac{N}{2} + s - jk], A[\frac{N}{2} + s + j+1]);$
 $B[\frac{N}{2} + s - j] += F_2(x);$
 $B[\frac{N}{2} + s + j + 1] += F_3(x);$
}

for $(k = 0; k < N; k++)$
 $A[k] = F_4(B[k]);$

Эффективное распараллеливание на одном вычислительном узле при помощи директив OpenMP

Этапы распараллеливания

2. Редуцирование алгоритма расчета интенсивности тепловыделения режущих зерен Схема информационных зависимостей

```
for (k = 0; k < N; k++) {
  for (i = 0; i < k; i++)
    x += F<sub>1</sub>(A[i]);
  A[j] = F<sub>2</sub>(x);

for (i = 0; i < k; i++)
    u += F<sub>3</sub>(B[i]);
  B[j] = F<sub>4</sub>(u);
}
```

Расщепление итераций внешнего цикла на две OpenMP-секции

3. Редуцирование алгоритма расчета интенсивности тепловыделения режущих зерен Схема информационных зависимостей

```
for (z = 0; z < LAYERS_NUM; z++)
  for (i = 0; i < Y_POINTS; i++)
    for (j = 0; j < X_POINTS; j++)
      for (k = 0; k < N; k++) {
        u += F<sub>1</sub>(A[z], B[i], C[j], D[k]);
        saveToDisk(F<sub>2</sub>(u));
}
```

Дублирование массивов A, B, C и D, синхронизация после завершения расчета температур

МРІ для распараллеливания обработки 3-х верхних уровней, для нижнего – OpenMP

Заключение

В настоящее время проводится исследование характеристик ускорения и расширяемости программного комплекса на базе вычислительного кластера Южно-Уральского государственного университета «Скиф Урал». Получаемые результаты показывают значительное ускорение времени счета.

Например, реализация 500 редукций при средних технологических входных параметрах круглого центрового шлифования с радиальной подачей ориентировочно занимает в среднем **0,5–1,2** минуты, против **520** минут для 50 редукций на персональном компьютере высокой производительности.