


Fig. 94 Shim Installation

1 - SHIM
2 - OUTPUT SHAFT




Fig. 95 Press Shaft Into Case

1 - SPECIAL TOOL C-4171 AND C-4171-2
2 - SPECIAL TOOL MD-998911




Fig. 96 Checking Turning Torque

1 - TORQUE WRENCH
2 - SPECIAL TOOL 6498-A
3 - OUTPUT SHAFT NUT




Fig. 97 Staking Output Shaft Nut - Typical

1 - ARBOR PRESS
2 - STAKING TOOL - 6639
3 - NEW NUT