
OVERDRIVE
LR =LOW REVERSE
UD =UNDERDRIVE
R = REVERSE
AC =ACCUMULATOR
PT =PRESSURE TAP
S =SOLENOID
24 =2–4 CLUTCH
OD=OVERDRIVE
SW=SWITCH
CC=CONVERTER CL.
D =DRIBBLER
V =VENT
R(REV)
OD(3-4)
UD(1-2-3)
24(2-4)
LR(R-N-1)
V3
V2
V1
V4
D2
D1
AC
PT
R
01
U1
K
L1
A2
A1
A3
B2
B1
E
L2
OFF ON
SW
OD
UD
S1
S2
S3
S4
24/LR
LR/CC
LR SWITCH
VALVE
SOL
MANUAL
VENT
RESERVOIR
TEMP
SUMP
T/C
CC
COOLER
BYPASS
CC SWITCH
CC CONT
TC REG
REGULATOR
PUMP
FILTER
BEARING/SEAL LUBE
P
R
N
D
3
L
SOLENOIDS ENERGIZED
LR/CC
24/LR
UD
OD
PRESSURE(PSI)
AT 1500 RPM
LINE
CC OFF
CC ON
RESIDUAL
LUBE
SUCTION
75–95
60–90
45–80
0–5
15–40
80fb9df8

Overdrive