					Dia	gramm	ne des propri	étés fonct	ionnelles								
	Fonctionnalités																
Exigences du client	Simulateurs																
	Accepter des paramètres de modélisation	Abaisser la tension du réseau alternatif		Redresser le signal d'entrée à la sortie du transformateur					Commander un onduleur triphasé de type NPC Charger un banc de condensateur		Commander un convertisseur CC-CC à 4 quadrants multicellules	Alimenter les électroaimants de l'accélérateur de particules					Afficher des résultats de simulation personnalisés
		Rendement (%)	Ratio (%)	Ondulation de tension (%)	Niveau moyen (kV)	Rendement (%)	Puissance moyenne (MW)	Puissance crête (MW)	Effort du contrôleur (%/s de Variation de la commande)	Temps de charge (s)	Effort du contrôleur (%/s de Variation de la commande)	Rendement (%)	Ondulation de courant (%)	Ondulation de tension (%)	Puissance moyenne (MW)	Puissance crête (MW)	Convivialité (1 à 5)
Modéliser une cellule de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux de type NPC	5			5	5	5	5	5	3		5	3	3	3	3	3	
Modéliser la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE.	5			5	5	5	5	5	5		5	3	3	3	3	3	
Implanter le modèle de la configuration de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux NPC dans un simulateur	5			5	5	5	5	5	3		5	3	3	3	3	3	
Implanter le modèle de la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE dans un simulateur	5			5	5	5	5	5	5		5	3	3	3	3	3	
Fournir un outil de dimensionnement pour l'onduleur de type AFE	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Modéliser un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC	5										5	5	5	5	5	5	
Modéliser la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants	5										5	5	5	5	5	5	
Implanter le modèle d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC avec des inductances de découplage dans un simulateur	5										5	5	5	5	5	5	
Implanter le modèle de la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants alimentant la charge spécifiée dans un simulateur	5										5	5	5	5	5	5	
Fournir un outil de dimensionnement pour le convertisseur CC- CC à 4 quadrants	2									2	2	2	2	2	2	2	3
Implanter le modèle complet de l'alimentation du Booster dans un simulateur	5	5	5							5	5	5	5	5	5	5	5
Effectuer la validation croisée des configurations implantées à l'aide de 3 simulateurs (PSIM, SimPowerSystems, Opal-RT)	5	3	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
Livrer une documentation pédagogique pour les divers outils de dimensionnement et de simulation	4																4

Exigences du client	Fonctionnalités															
			Outil de dimensi	onnement				Documentation								
	Accepter des paramètres de dimensionnement usuels	Déterminer le nombre de composantes nécessaire dans les convertisseurs de type NPC	Déterminer les valeurs des condensateurs utilisés dans les convertisseurs de type NPC	Déterminer les valeurs des inductances de découplage	Déterminer le nombre de cellules de type NPC nécessaire	Fournir les paramètres de modélisation utilisés par le simulateur		Présenter le fonctionnement de l'outil de dimensionnement de chacun des simulateurs		Présenter les modèles mathématiques utilisés	Présenter l'utilisation de chacun des simulateurs		Présenter les procédures de validation croisées de chacun des simulateurs			
	Choix disponibles (1 à 5)					Convivialité (1 à 5)	Choix disponibles (1 à 5)	Précision de l'information (1 à 5)	Convivialité (1 à 5)	dans chacun des simulateurs	Précision de l'information (1 à 5)	Convivialité (1 à 5)	Précision de l'information (1 à 5)	Convivialité (1 à 5)		
Modéliser une cellule de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux de type NPC	5	5	5	3	5	3	3			5						
Modéliser la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE.	5	5	5	3	5	3	3			5						
Implanter le modèle de la configuration de base d'un onduleur triphasé à 3 niveaux NPC dans un simulateur	3	4	4	3	5	5	5	3	3		4	4	4	4		
Implanter le modèle de la commande dans le cas de l'onduleur de type AFE dans un simulateur	3	4	4	3	5	5	5	3	3		4	4	4	4		
Fournir un outil de dimensionnement pour l'onduleur de type AFE	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
Modéliser un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC	5	3	3	5	5	3	3			5						
Modéliser la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants	5	3	3	5	5	3	3			5						
Implanter le modèle d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants à l'aide de plusieurs cellules de type onduleur NPC avec des inductances de découplage dans un simulateur	3	3	3	5	5	5	5	3	3		4	4	4	4		
Implanter le modèle de la commande d'un convertisseur CC-CC à 4 quadrants alimentant la charge spécifiée dans un simulateur	3	3	3	5	5	5	5	3	3		4	4	4	4		
Fournir un outil de dimensionnement pour le convertisseur CC-CC à 4 quadrants	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
Implanter le modèle complet de l'alimentation du Booster dans un simulateur	3	3	3	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5		
Effectuer la validation croisée des configurations implantées à l'aide de 3 simulateurs (PSIM, SimPowerSystems, Opal-RT)													5	5		
Livrer une documentation pédagogique pour les divers outils de dimensionnement et de simulation	4					4	4	5	5	5	5	5	5	5		