Raport

Programul a fost verificat pe o placuta Basys. Acesta trece prin instructiuni, dar nu se afiseaza nimic in registre. Cum primul program (MIPS single cycle) a function corect, eu consider ca este o problema legata de noile port-map-uri, dar nu am putut sa o gasesc.