Código: CST10237 Nome: Case M10 NB253 BL30 10 Pol. Fixa - BUZ AGRO (sem placa bluetooth) Operação Material a utilizar Serviço Ferramental Tempo de Cod Op Setor Componente Cod Mat Otde Und Cod Serv Descrição Predecessor Setup Ferramentas necessárias Especificação Obs. operação unitária T2Z 2.4 MM PRETO TUBO 0,08 m TERMORRETRATIL T2Z 2.4mm - Cortar 2.0cm: 4/Case T2Z 3,2 MM PRETO TUBO Elétrica 0.03 m CST04045 Cortar tubo termoretrátil ND T2Z 3.2mm - Cortar 2.0cm: 4/Case 200 Maguina de corte TERMORRETRATIL T2Z 6,4mm - Cortar 3,0cm; 1/Case T2Z 6,4 MM PRETO TUBO 0,03 m TERMORRETRATIL 200 Elétrica Cabo PP 2 X 50MM2 - NAC PMP10022 0.3 m CST04043 Cortar cabo ND Maquina de corte Cortar cabo PP em 30,0cm e decapar com 2cm 190 Elétrica Cabo PP 2 X 50MM2 - NAC PMP10022 0.3 m CST04041 Decapar vias do cabo CST04043 Decapador Decapar vias com 0.5mm cada PMP10022 180 Cabo PP 2 X 50MM2 - NAC CST04038 Estanhar cabo CST04041 Cadinho Elétrica 0,3 m CABO 0,32MM 22AWG 300V 70C PMP10007 0.13 m COLOR VM 200 Elétrica CST04043 Cortar cabo ND Máquina de corte Execute 2 cortes, sendo com 9 cm e 4 cm CABO 0,32MM 22AWG 300V 70C PMP10006 0,13 m COLOR PT Cabo PP 2 X 50MM2 - NAC PMP10022 0,3 m Inserir as borrachas verdes nas vias antes da 160 Elétrica CST04110 | Soldar cabo PP + terminal fêmea CST04038 Ferro de solda soldagem. 2 un Terminal fêmea conector automotivo PMP10313 O conector será inserido aos terminais. Atenção: verificar se as borrachas Corpo plastico conector automotivo 170 Elétrica PMP10229 CST04108 Acoplar conector automotivo CST04110 Manual O fio preto será inserido no compartimento B. verdes estão inseridas nos 1 un (fêmea) O fio azul será inserido no compartimento A. terminais. Inserir o prensa cabo no furo de 12,0mm do 100 Elétrica Prensa cabo PG-7 Preto PMP10044 CST04112 Colar prensa cabo CST03012 Cola 1 un fundo e colar. CABO 0.32MM 22AWG 300V 70C PMP10007 0,04 m COLOR VM 180 Elétrica CST05038 Estanhar cabos CST04043 Cadinho CABO 0.32MM 22AWG 300V 70C PMP10006 0,04 m COLOR PT Insira o espaguete T2Z 2,4mm de 2,0cm em 160 Elétrica CST05137 | Soldar DB9 + cabos CST05038 Ferro de solda

CST05137

Manual; Trava rosca

120

Elétrica

Conector DB9 macho solda

PMP10073

1 un

CST05113 Aparafusar conector DB9 macho

Conector será inserido no rasgo feito ao lado

do prensa cabo e parafusado. Utilizar trava

rosca quando parafusar;