

Serviços Mecânicos e Industriais Eireli Tel.: (31) 98693-2715 / (31) 3944-5536 E-mail: sermaniind@gmail.com

CNPJ: 31.507.057/0001-05

ORCAMENTO Nº 405

DESTINATÁRIO / EMPRESA CONTRATANTE: ROBOFLEX

RAZÃO SOCIAL: MATRIXX DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS TÉCNICAS LTDA – ME

CNPJ: 16.875.130/0001-08

At. Sr. RICARDO MOURA

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS: Manutenção e Reparo em uma furadeira de bancada;

MARCA: FERRARI

MODELO: FGC-16-370w 110/220

- 1- Visita ao local para avaliação.
- 2- Transporte do equipamento até a oficina.
- **3-** Desmontagem do motor para avaliação dos rolamento (Polia Motora).
- **4-** Desmontagem do conjunto do volante.
- 5- Desmontagem do eixo principal (Polia Movida).
- **6-** Desmontagem do eixo móvel de rotação do mandril.
- 7- Avaliação do conjunto

AVALIAÇÃO DE TODO CONJUNTO POR PARTE

- 1- AVALIAÇÃO DO MOTOR;
- Rolamento da parte frontal apresentando desgaste, folga na parte interna do mesmo e ruído.
- Rolamento da parte traseira apresentando desgaste, ruído, vibração e folga.

SERMANI SERVIÇOS MECANICOS

Serviços Mecânicos e Industriais Eireli Tel.: (31) 98693-2715 / (31) 3944-5536 E-mail: sermaniind@gmail.com

CNPJ: 31.507.057/0001-05

• Motor com o enrolamento do induzido já apresentando sinais de desgaste, porém esse

degaste não está interferindo no rendimento ou o motivo do ruído que o mesmo está

apresentando.

Total de Rolamentos Com Blindagens 2ZZ a Serem Trocados: 2 Unidades

2- AVALIAÇÃO DO CONJUNTO DO EIXO PRINCIPAL (POLIA MOVIDA);

Falta de lubrificação do conjunto.

• Rolamento com vibração e desgaste

Total de Rolamentos Com Blindagens 2ZZ a Serem Trocados: 2 Unidades

3- AVALIAÇÃO DO CONJUNTO DO EIXO MÓVEL DO CONJUNTO DE

ROTAÇÃO DO MANDRIL;

Falta de lubrificação do conjunto.

Rolamento com vibração e desgaste e Ruido

Total de Rolamentos Com Blindagens 2ZZ a Serem Trocados: 2 Unidades



Serviços Mecânicos e Industriais Eireli Tel.: (31) 98693-2715 / (31) 3944-5536 E-mail: sermaniind@gmail.com CNPJ: 31.507.057/0001-05

FOTOS DO CONJUNTO;

• EIXO ESTRIADO DE ROTAÇÃO E MOVIMENTO DO MANDRIL



• EIXO DE ACIONAMENTO DO CONJUNTO DO MANDRIL (POLIA MOVIDA)



SERMANI-SILVA

Endereço: Rua da Ponte, nº27 - Bairro: Siderúrgica - Sabará/Mg - CEP: 34515-190

Tel.: (31) 98693-2715 / (31) 3944-5536 E-mail: sermaniind@gmail.com





Serviços Mecânicos e Industriais Eireli Tel.: (31) 98693-2715 / (31) 3944-5536 E-mail: sermaniind@gmail.com CNPJ: 31.507.057/0001-05

• CONJUNTO DO VOLANTE DE ACIONAMENTO DE AVANÇO E RETORNO DO MANDRIL





Serviços Mecânicos e Industriais Eireli Tel.: (31) 98693-2715 / (31) 3944-5536 E-mail: sermaniind@gmail.com CNPJ: 31.507.057/0001-05

OBS: OS MATERIAIS COMO: GRAXA TIPO: EP2, ROLAMENTOS MODELO 2ZZ E OUTROS INSUMO UTILIZADOS PARA REPARO JÁ ESTÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO.

VALOR MÃO DE OBRA E MATERIAL: R\$ 484,00

- CONDICÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR
- TEMPO PARA REPARO DO CONJUNTO: 2 DIAS

Sabará, 16 de Abril de 2023.

SERMANI-SILVA

SERMANI-SILVA