Código: RP CST10094 Case Multilaser M7 NB356 BL20 - BUZ AGRO (sem placa bluetooth) Material a utilizar Serviço Operação Ferramental Tempo de Cod Op Setor Componente Cod Mat Qtde Und Cod Serv Descrição Predecessor Setup operação Ferramentas necessárias Especificação Obs. unitária T2Z 2,4 MM PRETO TUBO 0,08 m TERMORRETRATIL T2Z 3,2 MM PRETO T2Z 2,4mm - Cortar 2,0cm; 4/Case CST04045 Cortar tubo termoretrátil ND T2Z 4.0mm - Cortar 2.0cm: 4/Case 200 Elétrica TUBO 0.03 m Maquina de corte TERMORRETRATIL T2Z 6,4mm - Cortar 4,0cm; 1/Case T2Z 6,4 MM PRETO TUBO 0,03 m TERMORRETRATIL Elétrica CST04193 Cortar vias do conversor ND 200 Alicate de corte Cortar em 4.0cm Decapar vias do 190 Elétrica CST04191 CST04193 Decapar 0,3mm Decapador conversor Estanhar vias do CST04192 180 Elétrica CST04191 Cadinho conversor Cabo PP 2 X 50MM2 - NA(PMP10022 ND 200 Elétrica CST04043 Cortar cabo Maguina de corte Cortar cabo PP em 30,0cm e decapar com 2cm Cabo PP 2 X 50MM2 - NA(PMP10022 CST04041 Decapar vias do cabo CST04043 190 Elétrica Decapador Decapar vias com 0,5mm cada 180 Elétrica Cabo PP 2 X 50MM2 - NA(PMP10022 CST04038 Estanhar cabo CST04041 Cadinho CABO 0,32MM 22AWG PMP10007 0.14 m 300V 70C COLOR VM Cabo Color preto: Cortar 7,0cm; (2/case) 200 Elétrica CST04043 Cortar cabo ND Máquina de corte CABO 0,32MM 22AWG Cabo Color vermelho: Cortar 7,0cm; (2/case) PMP10006 0,14 m 300V 70C COLOR PT Cabo PP 2 X 50MM2 - NA(PMP10022 0,3 m Inserir as borrachas verdes nas vias antes da Elétrica CST04110 | Soldar cabo PP + terminal | CST04038 160 Ferro de solda soldagem. Terminal fêmea conector a PMP10313 2.0 un O conector será inserido aos terminais. Atenção: verificar se as borrachas Corpo plastico conector Acoplar conector Elétrica PMP10229 CST04108 CST04110 170 Manual O fio preto será inserido no compartimento B. 1,0 un verdes estão inseridas nos automotivo (fêmea) automotivo O fio azul será inserido no compartimento A. terminais. Inserir o prensa cabo no furo de 12,0mm do 100 PMP10044 CST04112 Colar prensa cabo CST03012 Cola Elétrica Prensa cabo PG-7 Preto 1,0 un fundo e colar CABO 0,32MM 22AWG PMP10007 0,0 m 300V 70C COLOR VM CST05038 Estanhar cabos CST04043 180 Elétrica Cadinho CABO 0,32MM 22AWG PMP10006 0,0 m 300V 70C COLOR PT Insira o espaguete T2Z 2,4mm de 2,0cm em 160 Elétrica CST05137 | Soldar DB9 + cabos CST05038 Ferro de solda 1,0 un CST05113 Aparafusar conector DB9 Conector será inserido no rasgo feito ao lado Conector DB9 macho PMP10073 CST05137 do prensa cabo e parafusado. Utilizar trava 120 Elétrica Manual; Trava rosca solda rosca quando parafusar;