Código:	1	RP CST10094	Nome :	Case Multi	laser M7 NB	356 BL20 - BUZ AGRO (se	em placa bluet	ooth)				
Operação		Material a	Serviço						Ferramental			
Cod Op	Setor	Componente	Cod Mat	Qtde Und	Cod Serv	Descrição	Predecessor	Setup	Tempo de operação unitária	Ferramentas necessárias	Especificação	Obs.
160	Eletrônica	Resistor 330 ohm 1/4W	PMP10282	1,0 un		Soldar LED + Cabo + Resistor	CST05038			Ferro de solda	Corta os terminais do LED e consultar o esquema elétrico para executar o serivço.	
		LED Verde 3 mm	PMP10064	1,0 un								
100	Eletrônica				CST05138	Colar LED	CST05139			Cola		
150	Eletrônica				CST05024	Prender cabo	CST04112			Cola	Prender o cabo PP da alimentação no prensa cabo; Atenção: utilize cola para colar o cabo no prensa cabo;	
160	Eletrônica	Cabo Micro USB - 35cm - Buzagro	PMP10220	1,0 un		Soldar Conversor + Conector + Cabo	CST05024			Ferro de solda	O esquema elétrico deverá ser consultado para execução do serviço.	Consulte a amostra para inserir os espaguetes.
100	Eletrônica				CST05116	Colar conversor	CST05114			Cola	Colar conversor corte do fundo. Passe cola nas quinas do conversor;	
220	Eletrônica				CST05141	Testar fundo case	CST05116			Notebook	Carregamento e verificar o LED;	
240	Eletrônica					Soprar termorretrátil (espaguete)	CST05141			Soprador		
100	Eletrônica				CST05186	Colar cabo do conector	CST05061			Cola	Consulte a amostra para fazer a colagem.	