Código: CST10237 Nome: Case M10 NB253 BL30 10 Pol. Fixa - BUZ AGRO (sem placa bluetooth) Operação Material a utilizar Servico Ferramental Tempo de Cod Op Setor Componente Cod Mat Otde Und Cod Serv Descrição Predecessor Setup Ferramentas necessárias Especificação Obs. operação unitária 200 Terceirizado CST08177 | Cortar frontal no laser ND Botão de acionamento Multlaser 210 Mecânica UDO10170 1 un CST03046 Fabricar botão ND Moldes Certifique com o P&D a validação dos moldes: M10A Batente do botão M10A UDO10259 CST03133 Fabricar batente Certifique com o P&D a validação dos moldes; 210 Mecânica 1 un ND Moldes 200 Mecânica 12V 24V to 5V 3A DC-DC Converter PMP10215 1 un CST03176 Cortar conversor ND Alicate de corte Cortar as orelhas do conversor: Remover rebarba do frontal CST03064 CST08177 260 Mecânica Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 1 un Faca: Lima inietado PMC10055 360 Mecânica Frontal 9,6" a 10.1" Injetado CST03086 Fresar inconformidades da injeção CST03064 Fresa 1 un UDO10259 CST03132 Colar batente CST03086 Cola 100 Mecânica Batente do botão M10A 1 un Furadeira de bancada; Executar 1 furo com 4,3mm no frontal para o O setup deverá ser executado com Gabarito de furação de 110 Mecânica Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 CST03007 Furar frontal injetado CST03132 botão com auxílio do gabarito. a confêrencia de 4 peças com os 1 un botões da case indicada: furos de 4.3mm. Broca de 4.3mm Processo executado para enviar ao fornecedor 300 Mecânica Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 1 un CST03077 Lixar frontal injetado CST03007 Faca: Lima: para pintura: Preencher com massa plastica os relevos: 260 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado PMC10056 CST03065 Remover rebarba do fundo injetado ND Faca; Lima; 1 un 360 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado PMC10056 1 un CST03086 Fresar inconformidades da injeção CST03065 Fresa Broca 3,0mm; Furadeira Executar 1 furos de 3,0mm com auxilio do Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado PMC10056 CST03135 Furar fundo para LED CST03086 110 1 un de bancada: gabarito para LED Blue Bierd. Broca 12.4mm: Furadeira Executar um furo de 12.4mm com auxilio do 110 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Inietado PMC10056 1 un CST03136 Furar fundo para prensa cabo CST03086 de bancada gabarito Blue Bierd para prensa cabo. Faça os furos com o auxilio do gabarito e em Broca 3.0mm: Furadeira seguida faça o rasgo para acoplar o conector. PMC10056 CST03134 Furar fundo para conector BD9 CST03086 de bancada; Fresa; Faca; 110 Mecânica Fundo 9,6" a 10,1" Injetado 1 un Não esqueça dos dois furos laterais de3,0mm Lima: para parafusamento; Processo executado para enviar ao fornecedor 300 Mecânica Fundo 9.6" a 10.1" Injetado PMC10056 1 un CST03076 Lixar fundo injetado CST03134 Lixa: para pintura 270 Terceirizado Frontal 9,6" a 10.1" Injetado PMC10055 CST08068 Pintar frontal injetado CST03077 1 un PMC10056 CST08069 Pintar fundo injetado CST03076 270 Terceirizado Fundo 9,6" a 10,1" Injetado 1 un Atenção: apenas execute esse 100 Moldura M10A UDO10336 CST03103 Colar moldura CST02018 Utilizar gabarito para fixação das molduras Mecânica 1 un ervico se a neca estiver nintada Base quadrada 1,5 Pol. Fiber BSE10043 CST03012 Aparafusar base fixa CST02017 120 Mecânica 1 un Furadeira manual: