Risikostufe	Risikofaktor	Notwendige Erstmaßnahmen	Maßnahmen notwendig
Akutes Risiko	Jede Situation die eine unmittelbare Gefahr für Menschen oder die Umwelt darstellt.	Sofortige Maßnahmen zu Verringerung des Risikos notwendig, bis hin zum außer Betrieb nehmen bzw. Notabfahren einer Anlage.  Sofortige Benachrichtigung des Werkleiters, Produktionsleiters und des Leiters der EHS-Abteilung.  Eine Ereignisuntersuchung muss nach dem Grad der Gefährdung!	
Hoch - dringend	20 - 45	Sofortige Benachrichtigung des Werkleiters, Produktionsleiters und des Leiters der EHS-Abteilung.  Für Gefahren, deren Wahrscheinlichkeit "sicher" oder "regelmäßig" eingestuft sind, müssen Übergangslösungen zur Reduzierung der Gefährdung auf ein mäßiges Risiko schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb von 15 Tagen umgesetzt werden, wenn nicht eine endgültige Maßnahme oder eine Änderung das Risiko sicher minimiert oder ausschließt.  Die Wirksamkeit von Übergangslösungen muss regelmäßig überprüft werden.  Innerhalb von 7 Tagen nach Entdecken des Risikos ist eine erste Besprechung mit dem Management durchzuführen um die endgültigen Maßnahmen und die Übergangslösung zur Risikominimierung festzulegen.	Durchführung der Maßnahmen, außer Betrieb nehmen oder Änderungen sind innerhalb von 30 Kalendertagen nach der ersten Managementbesprechung umzusetzen.  Regelmäßige Überprüfung (nicht länger als 3 Monate) durch das Management bis die Maßnahmen umgesetzt sind.
Hoch	10 - 18	Für Gefahren deren Wahrscheinlichkeit "sicher" oder "regelmäßig" eingestuft sind müssen Übergangslösungen, zur Reduzierung der Gefährdung, auf ein mäßiges Risiko sind innerhalb von 30 Tagen umgesetzt werden, wenn nicht eine endgültige Maßnahme oder eine Änderung das Risiko sicher minimiert oder ausschließt.  Innerhalb von 30 Tagen nach Entdecken des Risikos ist eine erste Besprechung mit dem Management durchzuführen um die endgültigen Maßnahmen und die Übergangslösung zur Risikominimierung festzulegen.	Durchführung der Maßnahmen, außer Betrieb nehmen oder Änderung sind innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Managementbesprechung umzusetzen.  Regelmäßige Überprüfung (nicht länger als 6 Monate) durch das Management bis die Maßnahmen umgesetzt sind.
Mäßig	5 - 9	Innerhalb von 30 Tagen nach Entdecken des Risikos ist eine erste Besprechung mit dem Management durchzuführen um die Maßnahmen zur Risikominimierung festzulegen.	Durchführung der Maßnahmen, außer Betrieb nehmen oder Änderungen sind innerhalb von 1 Jahr nach der ersten Managementbesprechung umzusetzen.  Regelmäßige Überprüfung (nicht länger als 6 Monate) durch das Management bis die Maßnahmen umgesetzt sind.
Gering	3 - 4	Ein niedriges Risiko ist tolerierbar und kann vom Standortleiter akzeptiert werden, jedoch sollten auch hier Möglichkeiten zur Verringerung des Risikos in Betracht gezogen werden.  Eine Managementbesprechung ist nur notwendig, wenn interne Vorschriften, wie z.B bei Empfehlungen aus Sicherheitsbetrachtungen oder PSM Audits, dies verlangen.	Durchführung der Maßnahmen ist innerhalb von 18 Monaten nach der ersten Managementbesprechung umzusetzen oder Genehmigung eines Ablaufplanes über die 18 Monate hinaus mit regelmäßiger Überprüfung durch das Management.
Geringfügig	0 - 2	Ohne Einschränkungen akzeptierbar	Keine Maßnahmen notwendig