





TESC Plus 生产说明

正反面 3D 图










焊接说明：


- 1、物料尺寸与封装不一致，按上图焊接即可
- 2、注意电容的极性
- 3、电容从正面插入，正面不上锡，7、背面上锡
- 4、5、6 焊接时保持与图示一致，电池线正面正极焊接红线

10 (R1) 不焊接, 其余都要焊接, U2 焊接

8 晶振如下图



9、LED 极性



铺锡与电容负极相连

