



## 10 ANTEBRAZO DER ×1

Separador entre placas en x=40; ranura frontal 3.1





## 8 BIELA ×1

Entre ejes 90 (paralela al brazo)





## 4 PINON J2 ×2

z=14 m=2 (Ø prim. 28), 2 capas pegadas
4 x Ø1.8 en circulo R8 (cuerno del servo), centro Ø7.6





## 20 MANDIBULA B ×2

Pivote libre Ø3.2 (pose cerrada)
2 capas pegadas





## 19 MANDIBULA A ×2

z=16 m=2; mandibula con cuerno del servo (pose cerrada)
2 capas pegadas





## 2 PLACA BRAZO IZQ ×1

Sin dientes





## 7 MANIVELA J3 ×1

Radio de manivela 16; cuerno del servo J3 en el origen





## 9 ANTEBRAZO IZQ ×1

Palanca de la biela en x=−16; ranura frontal 3.1 para el cuello de la pinza





## 5 MEJILLA DER (J2) ×1

Eje S Ø3.2 en (0,60). Ventana del servo J2 y ranura del travesano 3.1
Lengüetas de 3 mm hacia la torreta





## 6 MEJILLA IZQ (J3) ×1

Servo J3 coaxial con el eje S. Ventana + ranura del travesano 3.1





## 18 PLACA PINZA + CUELLO ×1

El cuello (x −52..−24) se pega en las ranuras del antebrazo
Ventana del servo de la pinza




## 1 PLACA BRAZO DER ×1

Eje S en (0,0), codo a 90. Sector z=28 m=2 (R prim. 28)
Capa exterior del sector: va pegada a la capa 3




## 3 CAPA SECTOR ×1

Engrane del hombro (pegar entre placa der. y el cubo)

BRAZO ROBOTICO v2 – 4 SERVOS

PIEZAS DEL BRAZO (HOMBRO, CODO Y PINZA)

MDF 3 mm | corte laser | mm
Rev A 2026-11-03 Escala 1:1

HOJA 2/3
plano_02_brazo_piezas