

Reclamación a proveedor

Nº de reclamación	C-RIBE-2026-0140	Fecha de emisión	16/09/2026
Proveedor	Componentes Arga S.L.	Código de proveedor	ARGA
Referencia del proveedor	AR-1012 — Clip de sujeción del tubo de freno	Plano Ribera	RCS-77120 rev. B (ficticio)
Característica	Fuerza de retención ≥ 45 N (SC)	Cantidad NOK	500 uds
Lote del proveedor (etiqueta)	L26236-AR1012-03	Cantidad recibida del lote	1.681 uds
Albaranes del proveedor	AL-26-00527 — 840 uds, expedido el 28/08/2026 AL-26-00528 — 841 uds, expedido el 01/09/2026	Detectado en	Inspección de recepción (muestreo) y selección del stock de Ribera

1. Descripción del problema

En la inspección de recepción del 15/09/2026, 3 de 5 clips del lote L26236-AR1012-03 no alcanzaron la fuerza de retención mínima en el ensayo de extracción del tubo (requisito ≥ 45 N). Se bloqueó y seleccionó todo el stock del lote en Ribera: **500 clips NOK**, con valores de 31 a 43 N.

Tras la reclamación C-RIBE-2025-0205 añadimos a la recepción la medida del ángulo de la lengüeta. En este lote el **ángulo es conforme**, por lo que el problema no parece el mismo de entonces.

2. Evidencias (laboratorio de Ribera, informe LR-26-0913)

Ensayo	Requisito (plano RCS-77120)	Lote reclamado	Referencia: lote de junio de 2026 retenido
Fuerza de retención (20 clips)	≥ 45 N	31-43 N (12 de 20 NOK)	51-57 N
Ángulo de la lengüeta (proyector)	90° ± 1°	89,6-90,4°	89,7-90,3°
Dureza HV1 (5 clips NOK)	440-520 HV1	402-418 HV1	462-471 HV1
Espesor de chapa	1,00 ± 0,03 mm	0,99-1,01 mm	1,00-1,01 mm




Fig. 1 — Esquema del clip y del ensayo de extracción del tubo.




Fig. 2 — Clip NOK tras el ensayo: la lengüeta cede sin deformación visible del ángulo.

3. Exigencias al proveedor

- Contención en 48 h** (hasta el 18/09/2026): bloqueo del stock sospechoso en Arga y en tránsito y selección en Ribera. El alcance debe definirse con la trazabilidad del proveedor (lotes de fabricación y de material), no solo con el lote de la etiqueta.
- Informe 8D en 15 días laborables** (hasta el 07/10/2026). Ribera acepta la **plantilla 8D interna de Componentes Arga**, en castellano.
- Aportar los certificados 3.1 de la bobina utilizada en el lote reclamado y el resultado de dureza de las muestras de retención de Arga.
- Los costes de selección se gestionarán según el acuerdo de calidad de proveedores.

4. Contacto

Contacto	C. Jiménez	Función	Calidad de Proveedores, Ribera Chassis Systems
Teléfono	+34 948 000 140	Correo	c.jimenez@ribera-chassis.example