

1. OBJETO

Definir el cambio de matriz en la prensa progresiva PR-250 (250 t) y la aprobación de la primera pieza antes de producir.

2. ALCANCE

Matrices MT-01, MT-06, MT-07, MT-08, MT-09, MT-11 y MT-12. Todos los turnos.

3. PREPARACIÓN

- Comprobar en el tablero que la matriz está 'APTA' (etiqueta verde de matricería).
- Comprobar el contador de golpes de la matriz frente al plan de afilado PROC-L1-AFILADO-01.
- Preparar calzas, bridas y el útil de control de la referencia.

4. MONTAJE

- Colocar la matriz contra los pasadores de posicionado del portamatrices (no usar los topes antiguos).
- Embridar con par de 250 Nm en cruz.
- Ajustar la altura de cierre según la ficha de la matriz.
- CONECTAR los sensores de protección de matriz (alimentación de banda y expulsión) y probarlos: la prensa no debe dar golpe sin señal.
- Ajustar el alimentador: paso y liberación de pilotos.

COMPONENTES ARGA S.L.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

Montaje de matrices y aprobación de primera pieza en la prensa PR-250

IT-L1-PR250-04

Versión 3 12/05/2026

Página 2 de 2

5. APROBACIÓN DE PRIMERA PIEZA

- Estampar 5 piezas en golpe a golpe.
- Medir la 5ª pieza en el útil de control y las cotas SC/CC de la ficha.
- Turno de mañana y tarde: aprueba el técnico de Calidad.
- Turno de noche: aprueba el jefe de turno con el útil de control y adjunta foto en el registro de montaje.
- No embalar ninguna pieza hasta la aprobación.

6. DURANTE LA PRODUCCIÓN

- Útil de control cada 2 h y después de cada cambio de bobina.
- AR-1007: rebaba y diámetro según IT-L1-MT07-01.
- Anotar los golpes al final del turno.

7. HISTORIAL

Versión	Fecha	Cambio
v1	05/2023	Emisión
v2	09/2025	Conexión y prueba de sensore
v3	05/2026	Pasadores de posicionado; ap

COPIA CONTROLADA

*Revisado en planta A.G.
14/05/26*