2023년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정



Embedded Application

15-Motor Control

담당 교수 : 윤 종 이
010-9577-1696
ojo1696@naver.com
https://cafe.naver.com/yoons2023



충북대학교 공동훈련센터

Motor [모터:전동기]


- 모터(Motor, 전동기)는 전력(전기적 에너지)을 이용하여 회전운동의 힘(기계적 에너지)을 얻는 기계
- 전력을 공급하면 전동기의 중심 축을 회전함으로써 돌림힘에 의해 작용하는 각종 기계를 연결하여 운전
- Motor 유형
 - DC Motor
 - AC Motor
 - BLDC Motor
 - Step Motor etc.




감속기 장착 DC 모터

DC Motor의 구동원리


• 플레밍의 왼손 법칙





Full Bridge 회로

- 정회전
 - High Side (Left)
 - Low Side (right)
- 역회전
 - High Side(right)
 - Low Side(left)




모터 제어


- DC 모터를 제어하기 위해서 전원을 공급
- 모터의 극성을 바꾸어 줌으로써 회전 방향을 조절
- 모터의 회로를 살펴보면 각 전극에 신호를 전달할 수 있는 핀을 확인할 수 있으며, 특정 핀에 신호를 전달하여 제어
- PWM을 사용하면 모터의 속도도 제어 가능
- 모터에 전달하는 신호는 GPIO를 사용
- 모터와 연결된 특정 핀에 적절한 신호를 전달

DC Motor Module






DC Motor Module Circuit



Ex-1: 모터 정역회전

동작	MT_P 핀	MT_N 핀
ON(정회전)	High	Low
ON(역회전)	Low	High
OFF(정지)	Low	Low

Ex-1: Wiring





충북대학교 공동훈련센터

Ex-1: Program


```
#define F CPU 14745600UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define MOTOR PORT PORTB
#define MOTOR DDR DDRB
void CPU_Setup(){
  MOTOR DDR=0x03;
}
int main(void) {
  CPU_Setup();
  while (1) {
     MOTOR_PORT=0x01; _delay_ms(1000); //정회전
     MOTOR_PORT=0x00; __delay_ms(4000); //정지
     MOTOR_PORT=0x02; __delay_ms(1000); //역회전
     MOTOR_PORT=0x00; _delay_ms(4000); //정지
```

Ex-2: 모터 제어


• 스위치로 모터의 정역 회전과 정지를 구현해 보자








Ex-2: Wiring



Ex-2: Program


Pulse [펄스]

전압이 Low에서 High로, High에서 Low로 변하는 것과 같이 어떤 기준에서 진폭이 신속하고 과도하게 변화하는 것을 펄스라고 함.



PWM


- PWM(Pulse Width Modulation) 펄스 폭 변조
- 펄스 전압의 High/Low를 유지하는 폭을 조절함으로써 해당 시간에 전압이 어느 정도 걸 리는 지를 제어하는 방식.
- PWM 주기(단위 시간)에 발생하는 신호를 조절하는 것으로 주기에서 어느 정도의 시간 동안 펄스가 발생했는지를 듀티(Duty)비로 표현



Fast PWM mode


- Fast Pulse Width Modulation 또는 Fast PWM 모드(WGM01:0 =3)은 높은 주파수 PWM 파형 발생옵션을 제공
- 카운터는 BOTTOM으로부터 MAX까지 카운트하고, 다시 BOTTOM에서 재시작
- 싱글-슬로프(single-slope) 동작이기 때문에 Fast PWM의 동작 주파수는 dual-slope operation을 이용하는 phase correct PWM mode의 2배이며, 전원 regulation, 정류, 그리 고 DAC를 위해 적합
- Timer/Count Overflow Flag(TOVn)은 카운터가 MAX값에 도달할 때마다 설정(Set) 됨

Fast PWM Timing




Ex-3 : PWM속도 제어

• PWM을 이용하여 Motor의 속도를 조절하여 보자



Ex-3: Wiring

AVR 모듈의 포트 J5(PORT B)의 핀 7(OC2)를 Motor 모듈의 포트 MOTOR의 핀 MT_P에 연결



Ex-3: Define

```
#define F_CPU 14745600UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define MOTOR_PORT PORTB
#define MOTOR_DDR DDRB
unsigned int setDutyRate (unsigned int percentage) {
  return (255*percentage/100);
void Motor_Init( ){
  MOTOR DDR |= 0x80;
  MOTOR_PORT &= \sim(0x80);
  // 8bit Timer/Counter2 with PWM
  // Phase Correct PWM, No Prascaling, non-inverting mode
  TCCR2 = 0x61;
  TCNT2 = 0;
```


Ex-3: main

```
int main(void) {
   Motor_Init();
  while (1) {
     OCR2=setDutyRate(0);_delay_ms(2000);
     OCR2=setDutyRate(70);_delay_ms(2000);
     OCR2=setDutyRate(80);_delay_ms(2000);
     OCR2=setDutyRate(90);_delay_ms(2000);
```

Ex-4: 비례 제어

- PWM을 이용하여 Motor의 속도를 조절하여 보자
- 온도 센서로부터 읽은 값과 설정값을 비례하여 Motor속도를 조절하자
- 설정값 대비 60%이하 : PWM 100%
- 설정값 대비 70%이하 : PWM 90%
- 설정값 대비 80%이하 : PWM 80%
- 설정값 대비 90%이하 : PWM 70%
- 설정값 대비 100%이하 : PWM 60%

Ex-4: Wiring



Ex-4: Program