サービス技術情報

SB-2025-03 コードレス掃除機 VC-700 バッテリーの劣化と交換の案内

発行日: 2025年9月2日 発行: ブリックス電機 品質保証部 配布先: 修理センター・コールセンター

対象: VC-700 全ロット
症状: 満充電しても運転時間が極端に短い（標準モードで10分未満）。
原因: バッテリーの経年劣化（寿命は約2年・充電約500回）。
対処: 保証期間内は無償、保証期間外は有償（交換用バッテリー 6,600円）でバッテリー交換を案内する。