サービス技術情報

SB-2025-05 電子レンジ MW-300 ターンテーブルの異音について

発行日: 2025年11月18日 発行: ブリックス電機 品質保証部 配布先: 修理センター・コールセンター

対象: MW-300 全ロット

症状: ターンテーブルの回転時にゴトゴトと音がする。

原因: 回転リングの置きずれ。故障ではない。

対処: ターンテーブルと回転リングの置き直しを案内する。修理受付は不要。