ブリックス電機株式会社　品質保証部 サービス技術課

サービス技術情報 STI-2026-01

文書番号	発行日	区分	対象
STI-2026-01	2026年2月12日	対応手順（不具合ではない）	コールセンター

件名：セラミックファンヒーター HT-310 の「運転が途中で止まる」お問い合わせの切り分けについて

1. 背景

シーズン中、HT-310 について「運転が途中で止まる」「スイッチを押しても運転しない」という受付が多い。その多くは、安全のための機能（切り忘れ防止・転倒OFFスイッチ・温度過昇防止）で止まったもので、製品の不具合ではない。

2. 切り分けの表（電話での一次対処）

お客様の状況	原因	案内すること	修理の要否
運転を始めて約3時間で止まる／表示部に「E3」	3時間の切り忘れ防止	故障ではないこと。［運転］ボタンを押し直せば再び使える	不要
置いたとたんに止まる／運転しない／表示部に「E1」	転倒OFFスイッチ（本体の底）	平らで硬い場所に置き直す（毛足の長いじゅうたんの上は不可）	不要
しばらくすると温風が出なくなり止まる／表示部に「E2」	温度過昇防止（吸気フィルターの詰まり）	電源プラグを抜いて冷まし、背面の吸気フィルターを掃除してから運転し直す	不要（掃除後も止まる場合は要）
表示部に「E9」／表示が出ずに止まる	内部の異常	使用の中止	要（引き取りまたは出張）

3. Web受付の場合（現行の運用）

Webの受付フォームから修理の申し込みがあった場合は、現行の運用ではそのまま引き取りを手配している。