# 露恰 PCB 名片組裝說明書

## 電路原始檔案

https://github.com/david11014/LutraRescutePCBBusinessCard




## 焊接教學


組裝時需要使用電烙鐵把電子零件焊接在電路板上,如果不會焊接電路的話,先參考下方兩支教學影片,了解如何焊接電路板,第一個基礎電路焊接教學,第二個是表面貼片元件(SMD)焊接教學

教學	QR code	網址
焊接基礎教學		https://youtu.be/ UUIHBjsaMeM
SMD 焊接教學		https://youtu.be/fYInlAmPnGo? t=437


## 不用知道原理也知道怎麼看電路圖焊接

觀察電路板上的文字,可以發現在金色的焊點附近,有標示英文與數字的組合,這個是零件的編號。英文表示零件的種類,數字為流水號。另外白色直線則是標示零件的輪廓。






觀察電路圖,看到每個符號的旁邊有一個同樣格式的編號,表示電路板的對應位置要放上這個零件。另外一行文字則是標記這個零件的型號,只要照著編號把零件焊到對應的位置就完成拉~~~。也可以參考**組裝圖**的說明,內附精美圖片標示零件的擺放位置 \(°∀。) ∫



#### 基本元件可以參考以下表格

元件名稱	種類標記	圖示	長怎樣	電路板上的圖案
開關	SW	SW1A SW_PDT_x2	Sw1	SW1
按鍵開關	SW	SW2	SW 2	



## 器材與材料

需要準備的器材如下


器材	數量	長怎樣	備註
電烙鐵	1 支		30~40 瓦(W) 的即可
烙鐵架	1 組		
清潔海綿	1 片		清潔烙鐵頭用
鑷子	1 支		找尖端比較尖的,比 較好夾零件
焊錫	1 捲		建議選直徑 0.6 mm 以下的
吸錫線	1 捲	The state of the s	


### 請清點材料包有以下零件

註:電阻、電容、LED 的封裝大小為 0805 (0.08" x 0.05")

零件	型號	編號	數量
電池盒	Battery_Cell	BT1	1
電容	0.1uF	C1	1
電容	10uF	C2, C3, C4, C5	4
電容	0.001uF	C6	1
LED	LED	D1, D2, D3, D4, D5, D6	6
電阻	100K	R1, R2	2
電阻	2K	R3, R4, R5, R6, R7, R8	6
開關	SW_DPDT_x2	SW1	1
按鍵開關	SW_Push	SW2	1
555 計時器	LMC555CM/NOPB	U1	1

## 組裝圖





## 電路圖

