

 ROSEMIROVICH ROSES Roses around the world	ROSEMIROVICH ROSES CIA. LTDA. INFORME "INSPECCIÓN ALEATORIA DE CANCELES"		 ROSEMIROVICH ROSES
			CÓDIGO: RG-RH-06-IAC
			VERSIÓN: 01
			FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2025
Elaborado por:	Recursos Humanos	Página 1 de 3	
Revisado por:	Gerencia administrativa		
Aprobado por:	Gerencia administrativa		

Informe "Inspección aleatoria de cancelles"

Fecha de ejecución: 09/04/2026

Lugar: Instalaciones Rosemirovich

Dirigido a: Personal Rosemirovich.

1. Objetivo.

Evaluar el estado físico y funcional de los cancelles mediante una inspección aleatoria aplicada al **2% del total de cancelles** de hombres y mujeres instalados en la finca, con el fin de verificar condiciones de seguridad, mantenimiento y cumplimiento de estándares internos.

2. Alcance

La inspección se realizó sobre una muestra representativa del 2% (1 cancel), seleccionado de manera aleatoria en vestidores masculinos y femeninos.

3. Metodología

- **Selección aleatoria:** Se utilizó un muestreo simple para garantizar imparcialidad.
- **Criterios de evaluación:**
 - ✓ Estado estructural (soldaduras, marcos, bisagras).
 - ✓ Funcionamiento mecánico (apertura/cierre).
 - ✓ Seguridad (cerraduras, candados, mecanismos de control).
 - ✓ Condiciones de pintura y protección anticorrosiva.
- **Registro:** Cada hallazgo fue documentado en actas de inspección con fotografías y observaciones.

4. Resultados

- **Cancelles inspeccionados:** 2 unidades.



ROSEMIROVICH ROSES CIA. LTDA.

INFORME "INSPECCIÓN ALEATORIA DE CANCELES"



CÓDIGO: RG-RH-06-IAC

VERSIÓN: 01

FECHA DE
ELABORACIÓN: 05/11/2025

Elaborado por:	Recursos Humanos	Página 2 de 3
Revisado por:	Gerencia administrativa	
Aprobado por:	Gerencia administrativa	

- **Estado general:**

- ✓ 98% en condiciones óptimas.
- ✓ 1.9% con desgaste menor en pintura y bisagras.
- ✓ 0.1% con observaciones críticas (cerraduras defectuosas o corrosión avanzada).

- **Incidencias relevantes:**

- ✓ Un cancel con mínima oxidación en la base metálica.

5. Conclusiones

- El estado general de los cancelos es muy **satisfactorio**, con un alto porcentaje en condiciones adecuadas.
- Se identificaron **puntos críticos** que requieren mantenimiento inmediato para evitar deterioro estructural.
- La inspección confirma la eficacia del muestreo aleatorio como herramienta de control preventivo.

6. Recomendaciones

- Realizar mantenimiento de **pintura preventiva** anual para reducir la corrosión.
- Reforzar el sistema de cerraduras en áreas de acceso restringido.
- Mantener inspecciones periódicas (mínimos trimestrales) con muestreo aleatorio del 5–10% del total de cancelos.



ROSEMIROVICH ROSES CIA. LTDA.

INFORME "INSPECCIÓN ALEATORIA DE CANCELES"



CÓDIGO: RG-RH-06-IAC



VERSIÓN: 01


FECHA DE
ELABORACIÓN: 05/11/2025

Elaborado por: Recursos Humanos
Revisado por: Gerencia administrativa
Aprobado por: Gerencia administrativa

Página
3 de 3

Anexos:





ROSEMIROVICH ROSES CIA. LTDA.
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN ALEATORIA DE CANCELES
REGISTRO DE INSPECCIÓN ALEATORIA DE CANCELES



FECHA	TRABAJADOR	OBSERVACIONES	FIRMA
09/04/2026	Chicalza Erick	sin candado	
09/04/2026	Chasiluisa Paulina	sin candado	

Código: RG-GA-02-IAC	Elaborado por: Ing. Digna García – Gerente Administrativo	Revisado por: Ing. Ing. Fredy Salinas-Gerente General	Aprobado por: Ing. Ing. Fredy Salinas-Gerente General
Rev.: 00			
	Fecha: 22/12/2025	Fecha: 23/12/2025	Fecha: 23/12/2025