
Fara aliasing (f_s > f_Nyquist)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Semnal continuu
Esantionat


Cu aliasing (f_s < f_Nyquist)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Semnal continuu
Esantionat


Comparare semnal 1 vs semnal 2 vs semnal 3
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Semnal 1
Semnal 2
Semnal 3
Esantionare 1
Esantionare 2
Esantionare 3