

Nova Spot Micro — Raspberry Pi 4 + PCA9685 + LM2596

FASE DE PRUEBA: sin servos conectados ni energizados

RASPBERRY PI 4	
Pin 1	3V3 logic
Pin 3	GPIO2 / SDA
Pin 5	GPIO3 / SCL
Pin 6	GND común
USB-C	alimentación propia de la Pi

LM2596 HW-411	
IN+	fuentes DC externa +
IN-	fuentes DC externa -
OUT+	V+ del PCA9685
OUT-	GND común
AJUSTAR CON MULTÍMETRO ANTES DE CONECTAR CARGA	

PCA9685	
VCC	3.3 V lógica desde Pin 1
SDA	GPIO2 / Pin 3
SCL	GPIO3 / Pin 5
GND	tierra común
V+	potencia externa de servos
OE	alto = salidas PWM deshabilitadas

NO CONECTAR TODAVÍA

- MG996R / servos
- V+ al pin 5 V de la Raspberry
- jumper VCC-V+ del PCA9685
- OE a GND durante esta fase
- LM2596 sin medir

