Práctica 4: Utilización de controladores de instrumentos. Errores sistemáticos

Dani Gabriel y Rafael Gómez Abril 2011

Índex

1	Estudio Previo	2
2	Trabajo de Laboratorio 2.1 Diseño del VI	3 4 4
3	Trabajo Opcional 3.1 Implementación de un sistema de barrido de frecuencias	4

1 Estudio Previo

Utilización de controlodores de instrumentos: Errores sistemáticos

1. Incertidumbre en la frecuencia y en la amplitud de la señal generada (amplitud de 1 Vef, equipos calibrados 1 vez al año):

10 Hz: en frecuencia 20 pp $\omega \Rightarrow 10\pm 0'0002$ Hz en amplitud ± 1 % $\Rightarrow 10\pm 0'01$

10kHz: en frecuencia 20ppiu \Rightarrow 10000 \pm 0'zHz. en amplitud $\pm \Delta V$. \Rightarrow $\Delta \pm$ 0'01V.

ANH2: en frecuencia loppu \Rightarrow 1000 000 ± 20 Hz. en amplitud ± 1'5% \Rightarrow 1 ± 0'015 V.

Todas las incertidumbres son extendidas con k=2.

2. Incertidumbre en frecuencia y amplitud al medir la señal anterior con el unitime tro (resolución 6 1/2 y filtro rápido de acoplo en Ac):

Frecuencia	Incertidence on Frecuencia ± (% Redura)		
10 Hz	0,02 - 10000 7 HS		
7 MAS			


Frequencia	Incertidumbre en Amplitud ± (% (ectura + % rango)	escala AV	escale
JOHZ JOKHZ	0106 + 0103 - 2 1 ± 010036	0106×3 +0103×	10
AMHZ	30. — D A± 013		

Todas (as incertidumbres son extendidas can k=4


2 Trabajo de Laboratorio

2.1 Diseño del VI

Se pretende diseñar un VI que controle el generador de funciones y el multímetro, de manera que el panel frontal permita modificar la frecuencia, amplitud y forma de onda, y muestre los valores de la frecuencia y amplitud programadas, medidas, y la diferencia entre ellas. Puede verse el instrumento en la figura ??.



(a) Panel Frontal



(b) Diagrama de Bloques

Figura 1: Instrumento Diseñado

2.2 Verificación de medidas y errores

Realizamos una medida y comprovamos si el resultado obtenido está dentro de los márgenes especificados por el fabricante. Programamos una señal sinusoidal de 1Vef y frecuencia de $10~\rm kHz$. Las lecturas que obtenemos son:

- f = 10000, 08
- V = 0.996700

Calculamos el error especificado por el fabricante para el voltaje mediante la ecuación 1 y vemos que efectivamente, el error medido (0,0033) es menor que el especificado. Nótese que no nos dimos cuenta y que el rango lo pusimos a 10V, que no es lo optimo para medir 1Vef.

$$\frac{0,03*escalaLectura + 0,06*rango}{100} = 3,6*10^{-3} = \frac{0,03*1 + 0,06*10}{100} = 3,6*10^{-3}$$
(1)

La frecuencia también se halla dentro de la incertidumbre especificada por el fabricante (0.2Hz).

2.3 Verificación de errores sistemáticos

Con la misma señal que en el apartado anterior (senoidal, 1Vef, 10kHz) tomamos varias medidas:

Frecuencia medida (Hz)	Error de frecuencia (Hz)	Tensión medida (V)	Error de tensión (V)
10000.08	0.08	0.96700	-0.003300
10000.08	0.08	0.96700	-0.003350
10000.08	0.08	0.96700	-0.003300
10000.08	0.08	0.96700	-0.003400
10000.08	0.08	0.96700	-0.003500
10000.07	0.07	0.96600	-0.003420
10000.08	0.08	0.96600	-0.003310
10000.08	0.08	0.96500	-0.003460
10000.08	0.08	0.96400	-0.003600
10000.08	0.08	0.96300	-0.003730

Después de observar la tabla, podemos establecer que existe un error aleatorio en la frecuencia de $\pm 0.01 Hz$ que se produce con una probabilidad muy baja, mientras que en tensión, pueden distinguirse frecuentes errores de $\pm 0.000430 V$.

2.4 Verificación del tipo de conversor AC/DC

Programamos ahora una señal cuadrada de 1Vef y 10kHz con el generador de funciones. Con esto pretendemos verificar si el conversor alterna-continua del multímetro es de Verdadero Valor Eficaz (calcula el valor eficaz de la señal correctamente, independientemente del tipo de señal) o no (calcula el valor eficaz de manera correcta solo para señales senoidales, ya que siempre aplica al valor de pico el factor $1/\sqrt{2}$)

Tras realizar la medida, el valor de la tensión obtenida es 1.00010 V, por lo que podemos observar que se corresponde con el valor eficaz de la tensión programado en el generador. Así pues, concluimos en que tenemos un conversor de Verdadero Valor Eficaz.

2.5 Verificación de medidas extremas

A continuación comprovaremos los resultados de medir una señal senoidal de 1Vef a 10Hz y a 1MHz para ver si los resultados obtenidos se ajustan a las especificaciones del fabricante.


Para el caso de 10Hz, la lectura que obtenemos es de 0.7857 V, que se pasa en mucho de la incertidumbre esperada (0.0036 V según el previo)

Para el caso de 1MHZ, la lectura es de 1.03529 V y la incertidumbre, por tanto, es de 0.035 V, que se ajusta dentro del margen establecido por el fabricante a 0.3V para esta frecuencia.

3 Trabajo Opcional

3.1 Implementación de un sistema de barrido de frecuencias

Utilizando el VI anterior, vamos a crear uno que haga un barrido de frecuencias entre una máxima y una mínima con paso seleccionable. Para poder recoger los resultados de cada medida de manera práctica y cómoda, nuestra implementación incluye la escritura de las medidas en un fichero .txt (Ver figura 2).



(a) Panel Frontal





Figura 2: Instrumento Diseñado

El sub VI de nombre sub VI, es el que hemos generado a partir del apartado 1 de la práctica. Sus entradas, de arriba abajo son:


- Impedancia de salida
- Instrumento y dirección
- Forma de onda
- Frecuencia (esta será la que automáticamente vaya ajustándose al paso seleccionado durante la ejecución)
- Amplitud en Vef.

El tipo de barrido de frecuencias se puede seleccionar en el menú *Tipo de Paso*, según se desee (octavas, décadas o User Defined). La opción de paso definido por el usuario permite ajustar el paso al valor que se desee mediante el dial de la izquieda.


A continuación se muestran las capturas de pantalla de algunos generados por el instrumento con los resultados de las medidas (figura 3)



(a) Paso de Octavas



(b) Paso de Décadas



(c) Paso de 100kHz definido por el usuario

Figura 3: Capturas de pantalla de los ficheros generados