

LASPARTES.COM.CO LTDA.

NIT 900216983-8

Calle 98 # 18 - 71 Piso 2

Tel: 1-6014826 | 1-3819790

e-mail: contactenos@laspartes.com

 $e\hbox{-}\textit{mail: contactenos} @ \textit{laspartes.com.co}$

Bogotá, Colombia

RECIBO DE CAJA No. 0047

FECHA 2012-11-24

FECHA DE PAGO 2012-11-24

CLIENTE: Nemesio Rodriguez

CIUDAD: Bogotá DIRECCIÓN:

TELEFONO: 3152364403

AUTOPARTE	CANT.	OBSERVACION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
			·	
OFERTA	CANT.	INCLUYE	PRECIO UNIT.	PRECIO
				TOTAL
Correa Repartición por \$	1	Mano de Obra Cambio de correa de repartición	\$ 121.220	\$ 121.220
127.600 a través de		Condiciones		

				TOTAL
Correa Repartición por \$	1	Mano de Obra Cambio de correa de repartición	\$ 121.220	\$ 121.220
127.600 a través de		Condiciones		
laspartes.com		No aplica para CAMIONETAS		
Taller responsable: Aych				
Tecniautomotriz Ltda.				
Calle 67 No. 15-69				
4661074 - 4661104 - 320				
4991761				

OBSERVACIONES

La referencia de su pedido es: 3444814f2b

Costos de envío no están incluídos, dependen del peso y destino de

la autoparte.

Precios sujetos a disponibilidad.

SUBTOTAL	\$104.500
I.V.A	\$16.720
	_
TOTAL	\$121.220

	_	
ACEPTADO		VENDEDOR