

LASPARTES.COM.CO LTDA.

NIT 900216983-8

Calle 98 # 18 - 71 Piso 2 Tel: 1-6014826 | 1-3819790

e-mail: contactenos@laspartes.com.co

Bogotá, Colombia

RECIBO DE

CAJA

No. 0001

FECHA

2012-11-08

FECHA DE PAGO

2012-11-08

CLIENTE: luis alonso cabarique ensuncho

CIUDAD: Bogotá

DIRECCIÓN: cll 98 23 44 TELEFONO: 1111111

AUTOPARTE	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
Amortiguador Delantero	2	Dispositivo que sirve para suavizar los movimientos producidos por los altibajos de la vía. De vital importancia en el comportamiento de un	\$ 85.000	\$ 170.000
Taller responsable: Comercializadora Automax		automóvil, los amortiguadores proporcionan no solamente comodidad, sino además seguridad. De ellos depende la estabilidad en curvas. Los		
Distriford S.a.s		hay rellenos de aceite y gas. Se componen de un pistón con una serie de		
Cra 46 # 130 - 14		orificios que recorren el interior del cilindro, en una carrera que resulta		
5201610 - 3124755778	1	frenada por la resistencia que ofrece el aceite al pasar por lo orificios.	¢ 00 000	¢ 00 000
Bomba De Agua	1	La bomba de agua es el dispositivo que hace circular el líquido refrigerante en el sistema de refrigeración del motor. Es accionada por	\$ 80.000	\$ 80.000
Taller responsable: Reno Cars		una correa de transmisión y sólo funciona cuando el motor se encuentra		
Cll 64 # 25 - 45		encendido, va conectada al cigüeñal y hace circular el agua por el		
4772509 - 3105605146		circuito de refrigeración y el motor, esto, se logra el intercambio de		
		calor al ingresar el líquido por el radiador, el cual por corriente de aire disipa la temperatura. La bomba de agua es un componente vital para el		
		buen funcionamiento del sistema que regula la temperatura con la cual		
		el motor debe trabajar. Las bombas de agua son responsables de hacer		
		circular el líquido refrigerante a través del bloque de motor, radiador,		
		culata, etc. Así mismo deben asegurar una obturación óptima, ya que las		
		pérdidas de refrigerante ocasionarían calentamientos del motor que		
		podrían causar averías cuantiosas en el peor de los casos. Hoy en día las bombas de agua modernas son de fundición de aluminio como los		
		motores de los vehículos.		
Instalación de Alta	8		\$ 55.000	\$ 440.000
Taller responsable:				
Automotora Chevrolet Gm				
Ltda				
Cll 65 # 25 - 51				
6063459 - 2258510 -				
3102136718 Kit De Repartición	1	La correa de repartición o distribución es el elemento que transmite el	\$ 145.000	\$ 145.000
Kit De Reparticion	1	movimiento circular del cigüeñal hacia el o los ejes de levas. La correa	\$ 143.000	\$ 143.000
Taller responsable: Reno Cars		de distribución tiene una estructura compleja, su fabricación es de vitro		
Cll 64 # 25 - 45		fibra o con una base de acero laminado trenzado (cuerdas		
4772509 - 3105605146		longitudinales) recubierto de caucho sintético o neopreno que es		
		resistente al desgaste. El dorso de la correa (parte exterior) protege la		
		correa de la tracción y puede ser fabricado de policloropreno resistente a la abrasión y a la acción de agentes externos como el aceite. Los dientes		
		que pueden tener la forma redondeados o trapezoidales, están moldeados		
		en la pieza esto para obtener un tolerancia menor que la normal y tener		
		un revestimiento muy resistente que proporcione una larga vida útil a la		
		correa, esta combinación de diseño y construcción da como resultado		
		una correa que se estira poco con el uso, no requiere lubricación, tiene		
		un costo de fabricación relativamente bajo, su funcionamiento es casi silencioso y una eficiencia de trabajo muy alta. El tiempo para cambiar		
		sheneroso y una efferencia de trabajo muy arta. El trempo para cambial		1.42
-		•	•	page 1/2

1	la correa de distribución esta determinada por el fabricante ya que para	
	cada marca de automóvil es diferente. [Tomado de:	
	http://www.tallervirtual.com/2008/02/02/correa-de-distribucion/]	

OFERTA	CANT.	INCLUYE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
Frenos y Suspensión por \$	5	Revisión Frenos Delanteros y Traseros (Discos, Campanas, Pastillas,	\$ 137.000	\$ 685.000
137.000 a través de		Bandas)+ Mto (Limpieza, purga, graduación)+ Revisión y ajuste		
laspartes.com		suspensión delantera y trasera (Amortiguadores, Rótulas, Axiales, etc.)		
Taller responsable: Autos				
Rondon Y/o Serbiheroes				
Cra 20b # 77 - 11				
2550615 ext 108 - 3142260763				
Video por \$ 324.800 a través	2	Monitor parasol de 7 pulgadas con reproductor de sonido,2 controles	\$ 324.800	\$ 649.600
de laspartes.com		tipo nintendo,cd de 30 juegos,lector USB,tarjeta SD, marca SUN		
		VISOR		
Taller responsable: Caraudio Y				
Alarmas				
2166879 - 3158559082				

OBSERVACIONES

La referencia de su pedido es: 455d0126ed

Costos de envío no están incluídos, dependen del peso y destino de la autoparte. Precios sujetos a disponibilidad.

SUBTOTAL	\$1.870.345	
I.V.A	\$299.255	
TOTAL	\$2.169.600	

	_	
ACEPTADO		VENDEDOR