

LASPARTES.COM.CO LTDA.

NIT 900216983-8 Calle 98 # 18 - 71 Piso 2

Tel: 1-6014826 | 1-3819790

e-mail: contactenos@laspartes.com.co

Bogotá, Colombia

RECIBO DE

CAJA

No. 0018

FECHA

2012-11-13

FECHA DE PAGO

2012-11-13

CLIENTE: Camilo Jiménez

CIUDAD: Bogotá

DIRECCIÓN: Calle 128b 21 93 int 1 ap 303

TELEFONO: 3005689937

AUTOPARTE	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
OFERTA	CANT.	INCLUYE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
Correa Repartición por \$ 127.600 a través de	2	Mano de Obra Cambio de correa de repartición	\$ 121.220	\$ 242.440
laspartes.com				
Taller responsable: Aych				
Tecniautomotriz Ltda.				
Calle 67 No. 15-69				
4661074 - 4661104 - 320				
4991761				
Cambio Aceite por \$ 81.600 a	4	Aceite + Filtro Aceite+ Revisión de Niveles (Aceite de caja-bomba	\$ 81.600	\$ 326.400
través de laspartes.com		dirección, refrigerante, agua batería, limpiabrisas)		
Taller responsable: Autos				
Rondon Y/o Serbiheroes				
Cra 20b # 77 - 11				
2550615 ext 108 - 3142260763				

OBSERVACIONES

La referencia de su pedido es: 949b29ba22

Costos de envío no están incluídos, dependen del peso y destino de la autoparte.

Precios sujetos a disponibilidad.

SUBTOTAL	\$529.000
I.V.A	\$39.840
TOTAL	\$568.840

ACEPTADO	VENDEDOR