
EL CALOR ENTRA POR EL TECHO.

El IDEAM confirmó El Niño para el segundo semestre de 2026, con intensidad superior a la de 2024 y riesgo de racionamiento energético. En una nave sin aislar, el calor entra por la cubierta.

FUENTE: IDEAM · MINISTERIO DE AMBIENTE · 2026

01 LO QUE PASA EN UNA CUBIERTA SIN AISLAR

- ☐ La cubierta transmite el calor al interior
- ☐ El sistema de frío opera más horas
- ☐ Temperatura fuera de rango en planta
- ☐ Riesgo de incendio en temporada seca
- ☐ Ruido de operación sin barrera acústica



SECCIÓN · PANEL SÁNDWICH

02 LO QUE CUESTA ESPERAR

ENERGÍA
Más horas de operación del sistema de refrigeración

TARIFA
El Niño reduce la generación hídrica y encarece el kWh

PRODUCTO
Producto sensible a temperatura fuera de rango

RIESGO
La sequía prolongada eleva el riesgo de incendio

03 LO QUE INSTALAMOS

TECHMET®

- Aislamiento térmico y acústico en un solo producto
- Núcleo PIR desde 25 mm — ASTM E84, autoextinguible
- Certificado FM (Factory Mutual) · junta tipo laberinto
- Monolítico: mayor luz entre apoyos, suprime cielo raso
- Pentano libre de HCFC: no daña la capa de ozono

+5
AÑOS INSTALANDO

2.000
M² · MONTEVIDEO

840
M² · 12 DE OCTUBRE

30
DÍAS O MENOS

GARANTÍA · UN AÑO EN MANO DE OBRA · MATERIALES SEGÚN FABRICANTE

DIAGNÓSTICO DE CUBIERTA EXISTENTE

mgservicesas.com

Visitamos su planta · Evaluamos el estado actual · Informe con alcance y espesor