
13.1 BARVNO KODIRANJE UPORNOSTI

Upornosti na uporih so bravno kodirane kot jih prikazuje naslednja slika sl. 1



Slika 1: Bravno kodiranje vrednosti uporov.

dr. David Rihtaršič