

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Componentes Eletrônicos

30) A International Organization for Standardization (ISO), na norma técnica ISO 8373, define robô como:

um manipulador multifuncional, controlado automaticamente, reprogramável, com três ou mais eixos, que pode estar fixo em determinado local ou ser móvel, utilizado em aplicações industriais.

Dentre os robôs industriais, os robôs articulados têm destaque. Eles podem ter vários eixos, todos rotativos. Para que o controlador do robô possa determinar as necessidades de posicionamento de cada braço ou elo, cada eixo possui um sensor que fornece informações para o controlador.

Dos sensores abaixo, qual é o utilizado nos robôs articulados?

- a) Capacitivo
 - b) Encoder
 - c) Indutivo
 - d) Magnético
 - e) Ótico
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697770

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

138) O dispositivo que recebe na entrada uma grandeza física e emite uma saída, que pode ser a mesma grandeza física ou não, é o

- a) atuador
 - b) sensor
 - c) transdutor
 - d) transmissor
 - e) controlador
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697798

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

139) Uma das principais características dos acelerômetros piezoelétricos é que **NÃO**

- a) possibilitam a medida de sinais de alta frequência.
 - b) necessitam de condicionadores de sinais.
 - c) possibilitam a obtenção da velocidade ou deslocamento do sinal de entrada, mesmo que indiretamente.
 - d) necessitam de alimentação externa.
 - e) permitem a medida de sinais de pequena amplitude.
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/640428

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

141) Uma IMU (Unidade de Medida Inercial) inclui, necessariamente,

- a) acelerômetros e barômetros
 - b) acelerômetros e girômetros
 - c) potenciômetros e girômetros
 - d) potenciômetros e tacômetros
 - e) tacômetros e magnetômetros
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/356716

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

145) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

O acelerômetro é um componente eletromecânico que pode ser empregado em diferentes aplicações de engenharia, entre elas, nos sistemas de controle em malha fechada.

No caso de sistemas de controle, o acelerômetro é instalado no subsistema de

- a) atuação
 - b) geração do sinal erro
 - c) instrumentação
 - d) manipulação
 - e) referência
-

Gabarito

Instrumentação e Medidas

Sensores e transdutores: posição, aceleração e medição inercial

30) B

138) C

139) D

141) B

145) C