


97)



A Função de Transferência de Malha Aberta (FTMA) da estrutura de controle mostrada na figura acima é

a)

$$C(S)G(S)$$

b)

$$C(S)G(S)H(S)$$

c)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)}$$

d)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$

e)

$$\frac{C(S)G(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$
