# Aplikace Embedded systémů v Mechatronice










Michal Bastl

## Capture

#### **Capture:**

- Periferie spolupracuje s Timerem
- Při detekci hrany na pinu (dle nastaveni) dojde k přesunu stavu TMR registru
- Tuto hodnotu mohu použít např. k určení periody těchto událostí
- Periferie produkuje i interrupt




- Lze zachytit nástupní, nebo sestupnou hranu
- Lze nakonfigurovat před-děličku

## Compare

#### **Compare:**


- Tato periferie spolupracuje s Timerem
- Pokud se hodnota v TMR registru rovná s registrem periferie je vyvolána událost
- Převrácení
- Pin logická 0
- Pin logická 1
- Periferie může produkovat interrupt



### **PWM**


#### **Důležité parametry PWM:**

- Frekvence-jedná se o frekvenci celého cyklu, tak je většinou fixní.
- V praxi se používají různé frekvence.
- V elektrických pohonech se nejčastěji setkáváme s frekvencemi 10-20 kHz.
- Jinde to může být různé-v audio aplikacích více jak 100 kHz.
- V topných systémech i jednotky Hz.
- Dalším parametrem je střída (duty cycle).
- Je to poměr zapnutého času k celkové periodě PWM.
- Právě střída se u PWM nastavuje a tím se reguluje výkon.
- Střída tedy může nabývat hodnot 0-1, respektive 0-100%.
- Střída 1 tedy znamená plný výkon, 0,5 pak poloviční.



$$DUTY = \frac{T_{ON}}{PERIOD}$$


#### FIGURE 14-3: CCP PWM OUTPUT SIGNAL




### PWM PIC18

#### Generátor PWM lze digitálně realizovat následovně:

- Mám čítač impulsů, což může být například TIMER na PIC18.
- Mám zdroj hodinových pulzů.
- Čítač načítá až do své maximální hodnota poté přeteče.
- Tento signál by měl v podstatě trojúhelníkový průběh.
- Pomocí binárního komparátoru mohu porovnávat aktuální hodnotu čítače s dalším registrem.
- Výsledek komparace zobrazím na pin kontroléru.
- Pokud mám 8-bit čítač, který načítá až do 255 a nastavím hodnotu v registru 128 mám právě poloviční střídu na pinu.





#### **EQUATION 14-1: PWM PERIOD**

 $PWMPeriod = [(PRx) + 1] \bullet 4 \bullet TOSC \bullet$ (TMRx Prescale Value)

Note 1: Tosc = 1/Fosc

### PWM PIC18 postup

- 1)Nastavení pinů jako input
- 2)Zvolení Timeru CxTSEL v CCPTMRSx
- 3)Nastavení period registru Prx
- 4)Nastaveni CCPxCON podle modu který chci
- 5) Vynulovaní TMRxIF
- 6)Zapnuti timeru
- 7)Počkám na první přetečení pomoci while
- 8)V PSTRxCON mohu nastavit steering (zapnu stejnou PWM na různé piny)
- 9)Nastavim piny jako output

```
//init - PWM
TRISDbits.RD5 = 1; // vypnu pin P1B
TRISCbits.RC2 = 1; // vypnu pin P1A
CCPTMRS0bits.C1TSEL = 0b00; // Timer 2
PR2 = 199; // f = 10kHz
CCP1CONbits.P1M = 0b00; // PWM single
CCP1CONbits.CCP1M = 0b1100; // PWM single
                    // strida 0%
CCPR1L = 0;
TMR2IF = 0; // az pretece timer
TMR2ON = 1; // staci zapnout defaultne
while(!TMR2IF){}; // cekam az jednou pretece
PSTR1CON |= 0b11;
                      // P1B a P1A
TRISDbits.RD5 = 0;
                       // zapnu pin P1B
TRISCbits.RC2 = 0;
                       // zapnu pin P1A
```

## PWM PIC18 registry

#### REGISTER 14-2: CCPxCON: ENHANCED CCPx CONTROL REGISTER

R/x-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PxM<	:1:0>	DCxE	3<1:0>		CCPxI	/<3:0>	
bit 7							bit 0

Legend:		
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'
u = Bit is unchanged	x = Bit is unknown	-n/n = Value at POR and BOR/Value at all other Reset
'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	

bit 7-6 PxM<1:0>: Enhanced PWM Output Configuration bits

If CCPxM<3:2> = 00, 01, 10: (Capture/Compare modes)

xx = PxA assigned as Capture/Compare input; PxB, PxC, PxD assigned as port pins

Half-Bridge ECCP Modules(1):

If CCPxM<3:2> = 11: (PWM modes)

0x = Single output; PxA modulated; PxB assigned as port pin

1x = Half-Bridge output; PxA, PxB modulated with dead-band control

Full-Bridge ECCP Modules(1):

If CCPxM<3:2> = 11: (PWM modes)

00 = Single output; PxA modulated; PxB, PxC, PxD assigned as port pins

01 = Full-Bridge output forward; PxD modulated; PxA active; PxB, PxC inactive

10 = Half-Bridge output; PxA, PxB modulated with dead-band control; PxC, PxD assigned as port pins

11 = Full-Bridge output reverse; PxB modulated; PxC active; PxA, PxD inactive

bit 5-4 DCxB<1:0>: PWM Duty Cycle Least Significant bits

Capture mode:

Unused

Compare mode:

Unused

PWM mode:

These bits are the two LSbs of the PWM duty cycle. The eight MSbs are found in CCPRxL.

Note 1: See Table 14-1 to determine full-bridge and half-bridge ECCPs for the device being used.

T2CON = 0b00111101;

## PWM PIC18 registry

T2CON = 0b00111101;

#### REGISTER 14-3: CCPTMRS0: PWM TIMER SELECTION CONTROL REGISTER 0

R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
C3TSEL<1:0>		_	C2TSE	L<1:0>	_	C1TSE	L<1:0>
bit 7		•	•				bit (

Legend:		
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'
u = Bit is unchanged	x = Bit is unknown	-n/n = Value at POR and BOR/Value at all other Resets
'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	

```
bit 7-6
             C3TSEL<1:0>: CCP3 Timer Selection bits
             00 = CCP3 - Capture/Compare modes use Timer1, PWM modes use Timer2
             01 = CCP3 - Capture/Compare modes use Timer3. PWM modes use Timer4
             10 = CCP3 - Capture/Compare modes use Timer5, PWM modes use Timer6
             11 = Reserved
bit 5
             Unused
bit 4-3
             C2TSEL<1:0>: CCP2 Timer Selection bits
             00 = CCP2 - Capture/Compare modes use Timer1, PWM modes use Timer2
             01 = CCP2 - Capture/Compare modes use Timer3, PWM modes use Timer4
             10 = CCP2 - Capture/Compare modes use Timer5, PWM modes use Timer6
             11 = Reserved
bit 2
             Unused
bit 1-0
             C1TSEL<1:0>: CCP1 Timer Selection bits
             00 = CCP1 - Capture/Compare modes use Timer1, PWM modes use Timer2
             01 = CCP1 - Capture/Compare modes use Timer3, PWM modes use Timer4
             10 = CCP1 - Capture/Compare modes use Timer5, PWM modes use Timer6
             11 = Reserved
```

## PWM PIC18 registry

#### REGISTER 14-7: PSTRxCON: PWM STEERING CONTROL REGISTER(1)


U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1
	<del>-</del>	_	STRxSYNC	STRxD	STRxC	STRxB	STRxA
bit 7							bit 0


Legend:		
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'
u = Bit is unchanged	x = Bit is unknown	-n/n = Value at POR and BOR/Value at all other Resets
'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	

bit 7-5	Unimplemented: Read as '0'
bit 4	STRxSYNC: Steering Sync bit
	<ul><li>1 = Output steering update occurs on next PWM period</li><li>0 = Output steering update occurs at the beginning of the instruction cycle boundary</li></ul>
bit 3	STRxD: Steering Enable bit D
	<ul><li>1 = PxD pin has the PWM waveform with polarity control from CCPxM&lt;1:0&gt;</li><li>0 = PxD pin is assigned to port pin</li></ul>
bit 2	STRxC: Steering Enable bit C
	<ul><li>1 = PxC pin has the PWM waveform with polarity control from CCPxM&lt;1:0&gt;</li><li>0 = PxC pin is assigned to port pin</li></ul>
bit 1	STRxB: Steering Enable bit B
	1 = PxB pin has the PWM waveform with polarity control from CCPxM<1:0> 0 = PxB pin is assigned to port pin
bit 0	STRxA: Steering Enable bit A
	1 = PxA pin has the PWM waveform with polarity control from CCPxM<1:0>
	0 = PxA pin is assigned to port pin

# PWM PIC18 módy


- Kromě jednoduchého single modů umožňuje
   PWM periferie další specializované konfigurace.
- Half-bridge.
- Full-bridge.
- Dále mohu v těchto konfiguracích generovat dead-time, což umožňuje spínat dva tranzistory nad sebou.
- Mezi sepnutím musí existovat určitý čas, než je předchozí tranzistor spolehlivě vypnut.
- Mezi další možnosti patří konfigurace shut-down modu, kde mohu definovat stav pinu P1A, P1B, P1C a P1D po vyvolání události.
- Událostí může být změna logické hodnoty na definovaném pinu MCU.






## PWM PIC18 módy


- Enhanced PWM modul obsahuje navíc módy half a full bridge
- Jedná se o dobře známá zapojení z výkonové elektroniky
- Ovládáná DC motoru, power audio a nebo spínaní výkonových transformátorů
- Half-bridge dokáže ovládat oba směry proudu
- Zatímco full-bridge již umožňuje operovat ve všech kvadrantech
- U motoru to například znamená, že je možné provozovat motorické a generátorické režimy v obou směrech






# Regulace výkonu

- Při použití N-MOS nastává problém se spínáním horního tranzistoru
- Řeší to použití speciálního zákaznického obvodu tzv. driveru
- Obvod řeší i dead-time, tedy ochranu proti sepnutí obou tranzistoru nad sebou do zkratu
- Infineon IR2104 (vpravo dole)



#### Typical Connection



## PWM PIC18 módy

 Motor lze ovládat jedním PWM MOT IN 1 Pin P1A.

 MOT IN 2 pak pomocí běžného GPIO pinu volí DIR (směr motoru).

- Invertuje se i PWM!!!
- Tedy pokud mate hodnotu střídy 200, tak bude motor reagovat jako na 55.
- V jednom směru tedy platí střída s a v druhém 1-s.

