

REPORTE DE TRABAJO

Folio: 1016

Nombre del Tecnico: Tecnico a Prueba				
Fecha Llegada: 16/05/2020 09:28		Fecha Retiro: 18/05/2020 10:31		
IDENTIFICACION CLIENTE				
Empresa: UNIMARC		Local: SANTA MARIA		
Dirección: AV. SANTA MARIA 2465	Ciudad: ARICA			
Tipo de Orden: SERVICIO				
IDENTIFICACION DEL PROBI	LEMA	Madala	NO Carrian	
Equipo Intervenido:		Modelo:	N° Serie:	
Problema: FALLA ELECTRICA Trabajo Realizado:				
Temperatura:	Presiones:		Refrigerante:	
			Treiligeranie.	
Presiones: FALLA ELECTRICA			110111901111101	
Presiones: FALLA ELECTRICA Refrigerante: FALLA ELECTRICA				

MATERIALES

Detalle	Cantidad
Sprockets (13 tooth)	50
Leaf springs (13 N/m)	6

		_
Observación:		