Ausenco REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-WH-P7001-606024-061

☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO

☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Lois Arce Fecha: 06/06/26 Hora: 18:40

OHLA Perú

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: MUESTREO DE MATERIALES

105-25023-4620003289-PET-430-H-0045

VP: Portafolio de Proyectos

AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 196023 Fase IX y Sidehill	
00	31/05/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Outlook

RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Desde Matos, Isaac <imatos@antamina.com>
Fecha Sáb 06/06/2026 7:18
Para Cabello Miranda, Arturo <acabello@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
CC Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; jmcabello@ohl.pe <jmcabello@ohl.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>

No suele recibir correo electrónico de imatos@antamina.com. Por qué es esto importante

Conforme por seguridad

Favor de realizar el OPt inicial y enviar el registro

saludos

Isaac Matos Beramendi
Ingeniero Sr.de Seguridad Industrial
Gerencia de Seguridad Industrial
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000 Anx. 6978; Cell: 947629452
imatos@antamina.com
www.antamina.com

From: Cabello Miranda, Arturo <acabello@antamina.com>
Sent: Friday, June 5, 2026 9:14 AM
To: A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>; Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Matos, Isaac <imatos@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; acastillo@ohla-peru.pe; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Subject: FW: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimados:
Les agradecere su apoyo con la revision del PETS de Ohla.
Ya fue revisado por Ausenco y Construccion.

Saludos Cordiales

Arturo Cabello Miranda
Supervisor de Construcción
Vice Presidencia Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000 anexo 3158
Cel. (511) 945070333 - RPM #945070333
acabello@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Thursday, June 4, 2026 7:45 PM
To: Cabello Miranda, Arturo <acabello@antamina.com>
Cc: Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert

<gllanos@antamina.com>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Subject: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado @Cabello, Arturo buenas noches,

Su apoyo en continuar con el flujo de aprobación del siguiente PETs.


Las observaciones ya fueron superadas.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 4 de junio de 2026 16:34
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Eder/Jhanina buenas tardes, la observación si fue subsanada como un nuevo paso (párrafo) como se visualiza en la imagen:


v.03

- Se contará con vigías para control de tránsito, cuando el trabajo se realice dentro de las vías operativas del proyecto, siguiendo en todo momento los controles de delimitación y segregación del área durante la ejecución de la actividad de muestreo de materiales.
- Durante el desarrollo de la actividad se restringirá el transito de vehículos, reactivándose nuevamente una vez culminada la actividad.
- Se deberá de contar con radio de comunicación en el canal interno, para la información del estado de alertas por tormentas eléctricas.

Un saludo

OHLA Perú

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: jueves, 4 de junio de 2026 6:33

Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Alan buen dia;
Observaciones no fueron subsanadas,
Favor de verificar

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: martes, 2 de junio de 2026 17:46
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimada Jhanina, se emite el documento PETs 45 atendiendo las observaciones, para su revisión

Un saludo

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: martes, 2 de junio de 2026 8:50
Para: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Jhonatan:

El status de los PETS es el siguiente:

PETS 043: Conforme

PETS 044: Conforme
PETS 045: Con Comentarios

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 962663472
hmunoz@antamina.com
www.antamina.com

From: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>
Sent: Monday, June 1, 2026 3:47 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Subject: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Henry,
Por favor tu soporte con la revisión a los Pets adjuntos los cuales cuentan con las observaciones corregidas.

Gracias por el apoyo.

Saludos,
Jhonatan I. Zárate Portilla
Ingeniería & Proyectos
Compañia Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217- 3000 Anexo 6918
Cel. 945442032
jzarate@antamina.com
www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Sunday, May 31, 2026 9:35 PM
To: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX - PET-043 / 044 / 045

Estimado Ing, Jhonatan

Buen dia

Se atendieron las observaciones de los siguientes PETS,

Favor su soporte con flujo revisión

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico - Comentarios
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 31 de mayo de 2026 17:14
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimada Jhanina buenas tardes,

Envío PETS atendiendo los comentarios del Cliente, los cuales cuenta con la aprobación de nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Favor tu soporte para su revisión
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: domingo, 31 de mayo de 2026 16:50
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimados.

Conforme por SSO.

Saludos

Miguel Flores

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 31 de mayo de 2026 16:46
Para: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Miguel,

Envío PETS atendiendo los comentarios del Cliente, favor tu soporte para su revisión.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Saludos

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Enviado: domingo, 31 de mayo de 2026 8:43
Para: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>

Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>; Victor Zavaleta <victor.zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Jhonatan:

PETS con comentarios.

Saludos,

Henry Muñoz Cuenca

Ingeniero de Seguridad Industrial

Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos

Compañía Minera Antamina S.A.

Telf. (511) 217-3000

Cel. 962663472

hmunoz@antamina.com

www.antamina.com

From: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>
Sent: Saturday, May 30, 2026 9:41 PM
To: Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>; A_Safety Ingenieria y Proyectos <safetyip@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <jhanina.ordonez@ausenco.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Subject: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Henry,

Por favor tu soporte con la revisión de los Pets adjuntos.

Gracias por el apoyo.

Saludos,

Jhonatan I. Zárate Portilla

Ingeniería & Proyectos

Compañia Minera Antamina S.A.

Telf. (511) 217- 3000 Anexo 6918

Cel. 945442032

jzarate@antamina.com

www.antamina.com

From: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Sent: Friday, May 29, 2026 4:37 PM
To: Zarate Portilla, Jhonatan <jzarate@antamina.com>; Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>; Zavaleta, Victor <victor.zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <erick.ortiz@ausenco.com>
Subject: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Ing, Jhonatan

Buen dia

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, Asociados a trabajos en Planta de Asfalto

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico - Comentarios
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: viernes, 29 de mayo de 2026 08:55
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimada Jhanina buen día,

Se envía PETS adjunto atendiendo los comentarios realizados. Cabe mencionar que este documento cuenta con la revisión y validación de nuestra área de seguridad.

Saludos

Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 8:37
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Johan.

Conforme por SSO

Saludos

Miguel Flores

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 20:56
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Ronald Ortiz <Ronald.Ortiz@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Asunto: RE: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan

Se remite Pets con comentarios 2/4

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico - Comentarios
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 18:15
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>
Asunto: RV: Revisión de PETS Laboratorio de Calidad - OHLA Fase IX

Estimado Eder,

En adjunto podrás encontrar los siguientes PETS para revisión, los cuales están revisados por nuestra área de seguridad.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico.
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-061_0 Controles de Concreto Fresco

Saludos



Johan Lomparte C.

Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"

Cel.: +51 920347119

johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 17:57
Para: Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: Revision de Pets

Estimados.

Adjunto los 04 PETS con mis aportaciones en rojo.

- CO-PE-1PE333-PET-043_0 Secado de Muestras en Horno Eléctrico.
- CO-PE-1PE333-PET-044_0 Análisis Granulométrico de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-045_0 Muestreo de Materiales
- CO-PE-1PE333-PET-061_0 Controles de Concreto Fresco

Con ello quedaría conforme por SSO.

Saludos

OHLA Perú

Miguel A. Flores Siancas

JEFE SSO – OBRA ANTAMINA

FASE IX Y SIDEHILL

Avenida 28 de Julio 150 - Piso 7, Miraflores

T. (+51) 966121649

Lima - Perú

www.ohla-group.com

De: Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 10:49
Para: Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
CC: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Asunto: Revision de Pets

Estimado ing

Adjunto los siguiente PET para su revisión

Saludos

Ayde Rada

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.

The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 045

PETS: Muestreo de materiales

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 31/05/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 31/05/2026	Oscar Garcia, 31/05/2026	Jose M. Cabello Pacheco, 31/05/2026

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	31/05/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2027-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería

Definiciones

NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6
1.3. Jefe de laboratorio 6
1.4. Supervisor de Calidad 7
1.5. Técnico de Laboratorio 7
1.6. Auxiliares de Laboratorio 8
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 8
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 9
3.1 Equipos 9
3.2 Herramientas 9
3.3 Material 9
4.1 Consideraciones generales 9
4.2 Inspección del área a muestrear. 11
4.3 Muestreo de materiales 12
4.3.1 Muestreo de agregados en pilas de acopio: 12
4.3.2 Muestreo de agregados en calicatas (Capas compactadas) 13
4.4 Retiro de materiales, equipos y personal del área de operaciones y movilización 14
6. ANEXOS 15

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR que apliquen a la actividad.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo de la tarea, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos, verificando el cumplimiento del procedimiento.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para el trabajo.
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.
- Asegurar que solo el personal entrenado, capacitado y autorizado realice las actividades planificadas.
- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar incidentes de forma inmediata a su supervisor inmediato.

1.4. Supervisor de Calidad

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.5. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.6. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo.
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Ropa protectora – ANSI/ISEA 107-2005 (Elementos reflectantes para EPP).
- Respirador de media cara con Filtro 3M 7093C para partículas P100.
- Guantes de cuero, badana y jebe según necesidad

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Camioneta 4 x 4.
- Cargador Frontal
- Retroexcavadora
- Detector de tormentas portátil con batería adicional
- Radio portátil (Troncalizada y canal interno) con Batería de repuesto

3.2 Herramientas

- Pala.
- Pico.
- Barreno manuales.
- Conos de seguridad.
- Libreta de campo.
- Cámara fotográfica.
- Sacos, pala, pico, estacas y cinta métrica.

3.3 Material

- Muestras de agregados
- Muestras de suelos

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Se realizará el IPERC-Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Todo el personal involucrado en la tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento. Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- Se deberá de inspeccionar las herramientas manuales antes de su uso, además deberán de contar con la cinta de inspección del mes respectivo. Todas las herramientas que estén en mal estado sean hechizas, deberán de ser retirados.
- Las herramientas se colocarán en la tolva de la camioneta de forma ordenada, de modo que se evite cualquier caída de estas.
- Se contará con una radio de comunicación.
- En caso de tormentas eléctricas (Alerta roja), no se realizarán las actividades y se buscará un refugio autorizado.
- Identificar los controles de riesgos críticos 23 y riesgo crítico 12 que aplican para la actividad.
    - RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
        - Uso de EPP específicos en áreas remotas
        - Calibración y mantenimiento de equipos fijos y portátiles
        - Capacitación del personal en detección visual de tormentas eléctricas, niveles de alerta, uso de refugios y detectores portátiles.
        - Refugios certificados y señalizados en zonas de trabajo expuestas
        - Sistema de comunicación radial y protocolos de comunicación
        - Verificación previa de condiciones meteorológicas y operativas
        - Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
        - Pararrayos en áreas expuestas a descargas atmosféricas
    - RC12 – Atropello de personas por equipos o vehículos
        - Protocolo de comunicación en el área de interacción
        - Autorización de conducción
        - Mantenimiento programado de sistemas críticos para vehículos y equipos
        - Parqueo de vehículos y/o Bloqueo de equipos en mantenimiento
        - Segregación en áreas de interacción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencias

- El personal deberá realizar la identificación y evaluación de peligros mecánicos, tales como puntos de atrapamiento, puntos de atrición, zonas de cizallamiento y superficies cortantes. Evitando en todo momento la exposición de las manos y utilizando los elementos de protección personal adecuados como guantes antiimpacto y anticorte.
- Todo personal debe estar capacitado en respuesta a emergencias y uso de extintores
- Se debe contar en el área con un detector portátil de tormentas, operado por personal capacitado por el proveedor, así como con una batería de repuesto disponible.

4.2 Inspección del área a muestrear.

- El supervisor deberá coordinar con el responsable del área para que el personal ingrese al área de muestreo. Una vez autorizado el personal procedería a delimitar el área.
- Se deberá verificar la superficie el terreno, identificando la estabilidad del material, asegurando que se encuentre nivelado y libre de obstáculos.
- Siempre se deberá mantener una distancia segura a los equipos en operación, siguiendo las recomendaciones del Boletín Nº 13 Radio de trabajo de equipos (Antamina). Para ello solicitaran el apoyo de un vigía visor con radio de comunicación interna.
- Se deberá de segregar y delimitar el área donde ejecutará la tarea dando cumplimiento a los lineamientos establecidos Boletín 012 - Uso de barreras de segregación o delimitación v.03
- Se contará con vigías para control de tránsito, cuando el trabajo se realice dentro de las vías operativas del proyecto, siguiendo en todo momento los controles de delimitación y segregación del área durante la ejecución de la actividad de muestreo de materiales.
- Durante el desarrollo de la actividad se restringirá el transito de vehículos, reactivándose nuevamente una vez culminada la actividad.
- Se deberá de contar con radio de comunicación en el canal interno, para la información del estado de alertas por tormentas eléctricas.
- Ante presencia de radiación solar uso de bloqueador solar.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

4.3 Muestreo de materiales

4.3.1 Muestreo de agregados en pilas de acopio:

- El supervisor de calidad verificará la superficie del terreno, asegurando que se encuentre nivelado y libre de obstáculos, se deberá obtener muestras representativas de suelo o roca, o de ambos, de cada material según diseño y la construcción manteniendo posturas adecuadas. El personal que ejecute la labor de muestreo deberá cargar un peso como máximo de 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres. Por persona, deberá de usar EPP adecuado para dicha tarea (casco de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, guantes badana y/o anticorte, y respirador de media cara con Filtro 7093C para partículas P100). Para la manipulación de rocas de dimensiones regulares el personal deberá hacer uso de los guantes anti-impacto.
- De tratarse de muestreos en pilas/acopios de material se deberá de hacer uso de un cargador, por lo que se deberá de coordinar y solicitar los permisos correspondientes con el supervisor de construcción para su ingreso al área de muestreo, dada la autorización el supervisor deberá de detener todo equipo en movimiento respetando el radio de trabajos de los equipos de acuerdo el Boletín 015 - Radio de trabajo de equipos v.03.
- Se deberá de segregar y delimitar el área donde ejecutará la tarea dando cumplimiento a los lineamientos establecidos Boletín 012 - Uso de barreras de segregación o delimitación v.03.
- Es este proceso el operador del cargador iniciará con la homogenización del material para luego arrastrarlo formando una rampa de acceso al personal con una pendiente no mayor al 12%, estable y segura para facilitar el ingreso del personal que ejecutará el muestreo. Una vez culminado este proceso el cargador procederá a retirarse y estacionarse en el parqueo de equipos lo cual permitirá el ingreso del personal para la toma de muestra. El personal ingresará a la pila/acopio del material por la rampa generada a una altura no mayor a 1 metro para realizar el muestreo de los materiales, una vez realizado el muestreo procederá a retirarse. Durante este proceso la comunicación con el vigía será únicamente mediante comunicación radial.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Seguido se deberá descargar las herramientas y equipos para muestreo en la camioneta, evitando levantar cargas mayores a 25 kg para hombres y 15 para mujeres.
- Se deberá caminar por accesos definidos y establecidos.
- En todo momento se realizará el orden y limpieza en el área.
- Durante el muestreo (uso de herramientas pico, pala y barreno manual) en campo se evitará exponer las partes del cuerpo evitando golpes.
- Para los casos en que se generen muestreos en zonas de excavaciones, el personal técnico deberá mantener una distancia de 2 metros a los bordes de estas. Se deberá de mantener una postura adecuada durante la actividad de muestreo.

4.3.2 Muestreo de agregados en calicatas (Capas compactadas)

- El supervisor de calidad verificará la superficie del terreno, asegurando que se encuentre nivelado y libre de obstáculos, se deberá obtener muestras representativas de suelo o roca, o de ambos, de cada material según se requiera manteniendo posturas adecuadas. El personal que ejecute la labor de muestreo deberá cargar un peso como máximo de 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres. El personal deberá usar EPP adecuado para dicha tarea (casco de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, guantes badana o anticorte y respirador de media cara con Filtro 7093C para partículas P100). Para la manipulación de rocas de dimensiones regulares el personal deberá hacer uso de los guantes anti-impacto.
- De tratarse de muestreos en calicatas (capas Compactadas) se deberá de coordinar y solicitar los permisos correspondientes con el supervisor de construcción para su ingreso al área de muestreo, dada la autorización el supervisor deberá de detener todo equipo en movimiento en un radio no menor a los 30 m donde se realizará los trabajos de muestreo.
- El personal encargado del muestreo deberá ingresar al área observando siempre el entorno y asegurándose que los equipos presentes estén detenidos. Durante este proceso el personal técnico de calidad deberá mantener en todo momento la distancia

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

correspondiente no menor a los 30 m de interacción con el equipo. Se deberá de caminar por accesos adecuados y establecidos.

- El personal técnico realizará el muestreo del material que se excavó de la calicata. Esta muestra deberá estar a más de 2 m de la calicata ejecutada. Bajo ningún caso el técnico de laboratorio ingresará a la calicata.
- Seguido se deberá de descargar las herramientas y equipos para muestreo de la camioneta manteniendo una postura adecuada y evitando levantar cargas mayores a 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres.
- En presencias de tormentas eléctricas se cumplirá con el protocolo establecido por mina (Alerta Roja, paralización de actividades).
- Durante el muestreo (uso de herramientas) en campo se evitará exponer las partes del cuerpo evitando golpes.
- Para excavaciones mayores de 0.30 m se deberá contar con el PETAR para excavaciones debidamente llenado y firmado por un supervisor colegiado y habilitado.
- El personal deberá tener pleno conocimiento de las técnicas de cargas manuales (considerando que una persona no debe elevar cargas mayores a 25 kg, de ser mayor el peso, esta deberá ser cargada entre 2 personas o haciendo uso de un bugui (carretilla) para su traslado.

4.4 Retiro de materiales, equipos y personal del área de operaciones y movilización

- Se deberá de transitar por lugares seguros, libres de obstáculos y debidamente señalizados.
- Al retirarse del área de trabajo se deberá de asegurar el orden y limpieza del área utilizada, en ninguna circunstancia se deberá dejar excavaciones expuestas.
- Se colocará los equipos, herramientas y muestras, en la tolva de la camioneta, en la cual deberá aplicarse los tres puntos de apoyo para subir o bajar de la camioneta usando siempre los guantes de badana.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.
- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC.
- No se realizará trabajo alguno en estado de alerta ROJA emitida por el centro de control y/o alertas emitidas por los detectores portátiles.
- No se iniciará el trabajo si no se ha implementado todos los controles para los riesgos críticos.
- Está prohibido el uso de celulares en horas de trabajo.
- Se detendrá el trabajo de No cumplir con la implementación de los controles críticos
  RC 23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas
  RC 12 Atropello de persona por equipo o vehículo de tránsito.
- No manipular cargas mayores a 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres.
- No se iniciará el trabajo si el personal involucrado no cuenta con su EPP adecuado para este trabajo.
- Está prohibido continuar con los trabajos de ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las operaciones y reportar al supervisor OHLA, Ausenco y ANTAMINA.
- En caso la actividad sea insegura el trabajador tiene toda la potestad de negarse hasta que mejoren las condiciones.

6. ANEXOS

- NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".