J1
F2
D1
K
C1
+
R14
C2
+5V
GND
D9
BD
TM2
ZM2
P1
U1
J6
L1
J4Z
R11
R12
R13
C10
C11
VBIAS
CB
C7
+
R3
R4
GND
CH2_ADC
D4
K
D5
K
J3
R6
S3
CH1_ADC
D2
K
D3
K
J2
R5
S2
ZMPT_OUT
J5
R7
R8
C9
V_ADC
D6
K
D7
K
+3V3
R15
D10