TASKA

PRACOWNIA FIZYCZNA 1

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechnika Śląska

P1-J2. Wyznaczanie charakterystyki licznika Geigera Müllera

Zagadnienia

Budowa licznika Geigera - Müllera. Charakterystyka pracy licznika. Napięcie progowe, zakres plateau, nachylenie plateau, napięcie pracy.

1 Układ pomiarowy

Na stanowisku pomiarowym znajdują się:

- licznik Geigera-Müllera (G-M), umieszczony w osłonie ołowianej;
- rejestrator impulsów elektrycznych wywołanych prądem jonów w gazie wypełniającym licznik. Zawiera zasilacz wysokiego napięcia, wzmacniacz impulsów oraz przelicznik wraz z układem automatycznego zakończenia pomiarów w zadanym czasie.

2 Pomiary

- 1. W domku ołowianym umieścić źródło promieniowania i zamknąć domek.
- 2. Ustalić z prowadzącym zajęcia wartość napięcia powyżej którego należy rozpocząć pomiary, krok napięcia oraz czas pomiaru liczby zliczeń. Powyższe wartości zależą od zastosowanego preparatu promieniotwórczego.
- 3. Włączyć urządzenie rejestrujące impulsy.
- 4. Ustawić napięcie na ustalonej z prowadzącym wartości startowej.
- 5. Zwiększać kolejno napięcie o 20 V i notować liczbę zliczeń.

UWAGA: Pomiary należy przerwać gdy liczba zliczeń będzie wynosić dwa razy lub więcej niż w obszarze plateau.

3 Opracowanie wyników pomiarów

- 1. Sporządzić wykres zależności szybkości zliczeń (tzn. liczby zliczeń w jednostce czasu) od napięcia I=f(U).
- 2. Wiedząc, że $u(N) = \sqrt{N}$, gdzie N ilość zliczeń, obliczyć niepewności u(I) i zaznaczyć je na wykresie.
- 3. Na wykresie zaznaczyć napięcie pracy licznika U_0 na środku plateau i odpowiadającą mu wartość szybkości zliczeń I_0 .
- 4. Metodą regresji liniowej obliczyć nachylenie a prostego odcinka charakterystyki I = f(U), tworzącego plateau, wraz z niepewnością. Zaznaczyć prostą regresji na wykresie.

5. Obliczyć względną zmianę szybkości zliczeń $\Delta I/I_0$, odniesioną do jednostkowej zmiany napięcia:

$$\eta = \frac{\Delta I/I_0}{U_0} = a \frac{1}{U_0}, \ \frac{1}{V}.$$

Powyższa wielkość, przeliczona na jednostkę %/V, nazywa się współczynnikiem nachylenia plateau.

- 6. Korzystając z prawa propagacji niepewności, obliczyć niepewność względnej zmiany szybkości zliczeń $u(\eta)$. Zapisać wynik oraz jego niepewność w odpowiednim formacie.
- 7. Sporządzić zestawienie zmierzonych parametrów badanego licznika i skomentować je.