

PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN I NAPRAWY

Nr AP/SER/2026/0001 • Tuchom, 2026-09-14

1 IDENTYFIKACJA SPRAWY I URZĄDZENIA

Data przyjęcia	2026-09-08	Data naprawy	2026-09-14
Klient	Kamil Tekla	Kontakt	karcia111673@wp.pl, +48 510 485 224
Dokument sprzedaży	Allegro, zamówienie 153004477 z 06.08.2026	Nr sprawy/RMA	Zwrot sz-26-249-0yr2e3e (kod 6119061722)
Marka / model	Ampere Point B35	Nr seryjny	EU16A20260430065
Kod produktu	B35	Data zakupu	2026-08-06

2 ZGŁOSZENIE I OGŁĘDZINY

Usterka zgłoszona przez klienta

Zgłoszenie reklamacyjne Allegro z 01.09.2026 (reklamacja ustawowa): wada wykryta podczas używania — ładowarka ładowała i nagle przestała działać. Oczekiwane rozwiązanie: naprawa lub wymiana.

Ustalenia z oględzin

- Wewnątrz obudowy stwierdzono ślady wody: krople i osady na dnie obudowy przy listwie LED oraz na zaciskach i przełączniku płyty głównej (fot. 1, 2).
- Obudowa i uszczelnienia sprawdzone — bez wad; nie stwierdzono wady, która tłumaczyłaby przedostanie się wody do wnętrza.
- Do wymiany zakwalifikowano płytę główną, płytkę kontrolną i listwę LED (fot. 3–5).

3 DIAGNOZA I KWALIFIKACJA GWARANCYJNA

Diagnoza techniczna

Uszkodzenie elektroniki (płyta główna, płytka kontrolna, listwa LED) przez wilgoć, która dostała się do wnętrza urządzenia w trakcie użytkowania. Wady obudowy ani uszczelnień nie stwierdzono.

Kwalifikacja	Reklamacja nieuznana — naprawa odpłatna	Decyzja	Naprawa odpłatna za zgodą klienta (wiadomość z 11.09.2026)
--------------	---	---------	--

Podstawa kwalifikacji

Wewnątrz urządzenia stwierdzono ślady wody (fot. 1, 2), a obudowa i uszczelnienia są bez wad. Uszkodzenie ma przyczynę zewnętrzną, powstała w trakcie użytkowania, i nie jest brakiem zgodności towaru z umową istniejącym w chwili dostarczenia (art. 43c ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Klient został poinformowany 08.09.2026 i 11.09.2026 zlecił naprawę odpłatną.

4 WYKONANE CZYNNOŚCI I CZĘŚCI

Lp.	Czynność serwisowa		
1	Wymiana płyty głównej.		
2	Wymiana płytki kontrolnej.		
3	Wymiana listwy LED.		
Lp.	Część / materiał	Ilość	Nr / uwagi
1	Płyta główna	1	Nowa część
2	Płytki kontrolna	1	Nowa część
3	Listwa LED	1	Nowa część

5 KONTROLA PO NAPRAWIE

Lp.	Test / pomiar	Wynik	Status
1	Test na testerze stacji ładowania	Poprawna praca, bez błędów	PASS
2	Ładowanie pojazdu, 30 min przy 16 A	Sesja zakończona bez błędów	PASS

6 WYNIK, ROZLICZENIE I ZALECENIA

Stan końcowy	Sprawne po naprawie	Data wydania	2026-09-14
Naprawa odpłatna — ryczałt brutto	90,00 PLN	Razem brutto	90,00 PLN

Zalecenia dla użytkownika

Urządzenie przenośne użytkować i przechowywać w miejscu osłoniętym od opadów; nie pozostawiać na zewnątrz bez zadaszenia. Chronić złącze i przepust kabla przed wodą spływającą po przewodzie.

Załączniki / dowody

- Zgłoszenie reklamacyjne Allegro z 01.09.2026
- Korespondencja serwisowa z 08.09.2026 i 11.09.2026 (informacja o kwalifikacji, zlecenie naprawy odpłatnej)
- Załącznik A — dokumentacja zdjęciowa (6 fot.)

7 OŚWIADCZENIE SERWISU O STANIE URZĄDZENIA PO NAPRAWIE

Pochodzenie części	Nowe części serwisowe producenta, przeznaczone do tego modelu	Oprogramowanie	Fabryczne, bez zmian
Dokument odniesienia	Specyfikacja producenta dla modelu B35	Stan na dzień	2026-09-14

Treść oświadczenia

Maxima Trading sp. z o.o. sp. k. / Ampere Point oświadcza, że naprawa urządzenia Ampere Point B35, nr seryjny EU16A20260430065 została wykonana w zakresie opisanym w sekcji 4 niniejszego protokołu, z użyciem części wskazanych w sekcji 4, o pochodzeniu podanym powyżej, zgodnie z dokumentacją serwisową producenta. Naprawa nie obejmowała zmian konstrukcyjnych, zmian w układach zabezpieczeń ani oprogramowania innego niż podane powyżej. Po naprawie urządzenie przeszło kontrolę opisaną w sekcji 5 z wynikiem pozytywnym we wszystkich punktach i w dniu 2026-09-14 odpowiada, w zakresie objętym naprawą, stanowi i parametrom określonym przez producenta dla modelu B35 (stan fabryczny).

Oświadczenie dotyczy stanu urządzenia w dniu wydania i wyłącznie zakresu objętego oględzinami i naprawą. Nie jest deklaracją zgodności UE w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nie zastępuje deklaracji zgodności wystawionej dla wyrobu przez producenta; naprawa nie stanowiła istotnej modyfikacji wyrobu, więc deklaracja producenta pozostaje właściwa. Oświadczenie nie jest oświadczeniem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego; uprawnienia klienta z tytułu niezgodności towaru z umową oraz z udzielonej gwarancji pozostają bez zmian.


8 POTWIERDZENIE

Serwisant potwierdza zgodność powyższego opisu z wykonanymi oględzinami, czynnościami i testami oraz treść oświadczenia z sekcji 7. Podpis klienta potwierdza odbiór dokumentu lub urządzenia, a nie zrzeczenie się ustawowych praw.


Serwisant	Klient / osoba odbierająca
Dawid Cekała Data i podpis: 14.09.26 	Kamil Tekla Data i podpis: _____

A ZAŁĄCZNIK — DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zdjęcia wykonane przez serwis w trakcie oględzin i naprawy. Numeracja odpowiada kolejności czynności.




Fot. 1. Stan przy przyjęciu: krople wody i osady na dnie obudowy przy listwie LED.




Fot. 2. Stan przy przyjęciu: ślady wody na zaciskach i przełączniku płyty głównej.



Fot. 3. Przed naprawą: płyta główna zakwalifikowana do wymiany.



Fot. 4. Przed naprawą: płytka kontrolna zakwalifikowana do wymiany.



Fot. 5. Przed naprawą: listwa LED zakwalifikowana do wymiany.



Fot. 6. Tabliczka urządzenia z numerem seryjnym EU16A20260430065.