lmię i nazwisko	Nr indeksu	Kierunek	Wydział (skrót)	Data	Wersja sprawozdania		
Dawid Królak Michał Matuszak	145383 145403	Informatyka	WIIT	15.11.2020	1.0		
Nr ćwiczenia	Tytuł ćwiczenia						
01	Wprowadzenie do kinematyki manipulatora						

#### 0. Opis ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest wykorzystanie środowiska OCTAVE do napisania funkcji wyznaczających macierze rotacji w parametryzacji ZY'Z" i kątów Eulera, które następnie zostaną wykorzystane do rozwiązania zadania kinematyki prostej manipulatora antropomorficznego z nadgarstkiem sferycznym.

### 1.1. Funkcja wyznaczająca macierz rotacji R w parametryzacji ZY'Z'' kątami Eulera $(\alpha, \beta, \gamma)$ .

Zrzut Ekranu 1: Funkcja wyznaczająca macierz rotacji.

## 1.2. Funkcja wyznaczająca kąty ( $\alpha, \beta, \gamma$ ) na podstawie podanej macierzy rotacji R w parametryzacji kątami Eulera ZY'Z".

```
function [a,b,c] = WyznaczKaty(M)
b=atan2(sqrt(pow2(M(1,3))+pow2(M(2,3))),M(3,3));
if (b>0)

a=atan2(M(2,3),M(1,3));
b=atan2(sqrt(pow2(M(1,3))+pow2(M(2,3))),M(3,3));
c=atan2(M(3,2), -M(3,1));

else

a=atan2(-M(2,3),-M(1,3));
b=atan2(-sqrt(pow2(M(1,3))+pow2(M(2,3))),M(3,3));
c=atan2(-M(3,2), M(3,1));

endif
endfunction
Zrzut Ekranu 2: Funkcja wyznaczająca kąty na podstawie
```


macierzy rotacji.

# 1.3. Funkcje obliczające macierze $T_i^{i-1}$ na podstawie parametrów ogniw manipulatora wymaganych dla notacji DH oraz ZDH.

Zrzut Ekranu 3: Funkcja wyznaczająca macierz T w notacji DH.

Zrzut Ekranu 4: Funkcja wyznaczająca macierz T w notacji ZDH.

## 2.(1,2,3) Schemat kinematyczny manipulatora antropomorficznego z nadgarstkiem sferycznym w notacji ZDH.



Rysunek 1: Schemat kinematyczny manipulatora z osiami oznaczonymi w notacji ZDH.

Nr ogniwa	x1-1	a:-1	di	Oi
1	0	0	4	01
2	90	0	0	θ2
3	0	Lz	0	03
4	90	0	L4	04
5	-90	0	0	05
6	90	0	46	96

Rysunek 2: Tabela parametrów kinematycznych.

L<sub>i</sub> to odległość między środkami układów O<sub>i-1</sub> i O<sub>i</sub> wzdłuż osi x lub z.

## 2.4 Program rozwiązujący zadanie kinematyki prostej manipulatora antropomorficznego z nadgarstkiem sferycznym.

```
#wszystkie katy theta przyjeto jako 30 stopni (pi/6)
#za d_i oraz a_i, tam gdzie to potrzebne, podstawiono 0,4m
theta = pi/6;
d = 0.4;
q1 = [ 0, 0, d, theta];
q2 = [ pi/2, 0, 0, theta];
q3 = [ 0, d, 0, theta];
q4 = [pi/2, 0, d, theta];
q5 = [-pi/2, 0, 0, theta];
q6 = [pi/2, 0, d, theta];
T01 = macierzT_ZDH(q1);
T12 = macierzT_ZDH(q2);
T23 = macierzT_ZDH(q3);
T34 = macierzT_ZDH(q4);
T45 = macierzT_ZDH(q5);
T56 = macierzT_ZDH(q6);
T06 = T01*T12*T23*T34*T45*T56
```

Zrzut Ekranu 4: Rozwiązanie zadania kinematyki prostej manipulatora.

```
T06 =

0.22324 -0.19139 0.31250 0.55179
-0.73714 0.38950 -0.10825 0.60311
-0.58478 0.27512 -0.02901 0.98840
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
```

Zrzut Ekranu 5: Ostateczny wynik działania programu.