alerta

```
Encender el Display de 7 segmentos
 Este bloque enciende los segmentos necesarios del display de 7\,
 segmentos para mostrar un 1
     estado1
                                            segmento_b
                                            segmento_c
Parpadear el LED
Este bloque se activa cuando el estado de la alarma es 1, que es lo mismo que estado1=TRUE, haciendo parpadear el LED 5 veces en
intermitentes de 0.2 segundos
                                                                         TON0
                                                                                            TOF0
               parpadear_led
                                                                                                   parpadear_led
                                                            AND
                                                                          TON
                                                                                            TOF
                                                          IN1 OUT
                                                                         IN Q
                                                                                            IN Q
                                                          IN2
                                                                         PT ET
                                                                                           PT ET
                            CTU0
                                                             T#500ms
                             CTU
                                       NOT
                            CU Q
                                      IN OUT
                            R CV
```