
(a)
Nominal plant
Turn command Δw RMS (rad/s)
0.000
0.006
0.012
0.018
0.024
Native
Tracker
Ideal
Guided
(b)
Nominal plant
Turn command rate RMS (rad/s²)
0.00
0.15
0.30
0.45
(c)
Nominal plant
Turn angular jerk RMS (rad/s³)
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
(d)
Held-out plant
Turn command Δw RMS (rad/s)
0.000
0.015
0.030
0.045
0.060
(e)
Held-out plant
Turn command rate RMS (rad/s²)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
(f)
Held-out plant
Turn angular jerk RMS (rad/s³)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2