RAPPORT D’EXPERTISE — CONSTATATIONS

Visite sur site du 16 octobre 2026 · Rapport établi le 19 octobre 2026

Émetteur : Cabinet Évaluation & Bâtiment Référence : SIN-2026-0042

1. Mission

Évaluer les dommages matériels déclarés au titre du contrat HAB-2024-01852, référence sinistre SIN-2026-0042.

2. Constatations

Lors de la visite du 16 octobre 2026 à 10 h 00, des traces d'humidité sont visibles au plafond de la cuisine et sur une partie du couloir. Le panneau latéral du meuble bas présente un gonflement. L'humidité relevée est compatible avec un écoulement d'eau récent, sous réserve des limites des constatations visuelles.

3. Origine présumée

Le plombier présent indique avoir remplacé un raccord flexible sous le lavabo de la salle de bains. L'origine exacte n'a pas été vérifiée par démontage contradictoire.

4. Date du sinistre mentionnée

Le propriétaire indique à l'expert que l'événement s'est produit le 13 octobre 2026 au matin. Cette date diffère de celle figurant dans la déclaration initiale, qui mentionne le 12 octobre 2026.

5. Évaluation financière

Poste	Évaluation HT
Remise en état plafond cuisine	2 100,00 €
Peinture couloir	1 050,00 €
Remplacement élément meuble	1 200,00 €
Séchage et mesures conservatoires	900,00 €
Total estimatif HT	5 250,00 €
TVA estimée	1 050,00 €
Total estimatif TTC	6 300,00 €

Écart à examiner : l'estimation de l'expert (6 300 € TTC) est inférieure à l'estimation initiale de l'assuré (8 450 € TTC).

6. Réserves

Cette évaluation est provisoire. Elle ne vaut ni accord de prise en charge ni décision d'indemnisation. Les justificatifs définitifs et les dispositions contractuelles restent à examiner.

Expert fictif : Cabinet Évaluation & Bâtiment — Rapport EX-2026-778.