ADVANCED RADIOTHERAPY CORPORATION S.A.

ST-1007

FECHA: 2026-03-10
HORAS: 3
DÍAS: 1

[ ] **INSTALACION** [ ] **MTTO. PREVENTIVO** [✓] **MTTO. CORRECTIVO** [ ] **Asesoría** [ ] **Consulta** [ ] **Otros**

Equipo: [✓] **Nuevo** [ ] **Usado**

Institución: PRUEBA **Servicio:** RADIOLOGIA **Responsable:** DAVID BRACHO

Equipo:	**Marca:**	**Modelo:**	**Serie:**
SAGINOVA	ALEMANiA	-	103

Comentarios

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Descripción del Problema / Falla:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses. Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Accesorios y/o Partes:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Observaciones:

Se recomienda programar mantenimiento preventivo en 3 meses. Revisar conexiones eléctricas periódicamente. Cambiar filtro de aceite en la próxima intervención. Verificar calibración de sensores cada 6 meses.

Responsable técnico	OPR (Cuando aplique)	Responsable de la Institución
Nombre: SAGINOVA	**Nombre:** ____________________	**Nombre:** SAGINOVA