AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Une plaque indique « 400 V ~ triphasé, cos φ = 0,85 ». Que représente 0,85 ?

le facteur de puissance

2. Une plaque indique « 2,2 kW ». S'agit-il de la puissance absorbée ou utile pour un moteur ?

la puissance utile (mécanique)

3. Un moteur absorbe 2 kW et fournit 1,7 kW. Calcule son rendement.

0,85 (85 %)

4. Pourquoi le fournisseur d'électricité pénalise-t-il un mauvais facteur de puissance ?

l'intensité dans les lignes est plus grande

5. Pourquoi un moteur électrique a-t-il un facteur de puissance inférieur à 1 ?

ses bobines déphasent l'intensité

6. Un poste à souder absorbe 16 A sous 230 V avec cos φ = 0,7. Calcule P, arrondie à l'unité.

2 576 W

7. L'appareil fonctionne 2 h à 2,5 kW. Calcule l'énergie consommée.

5 kWh

8. Avec quel appareil visualise-t-on le déphasage entre u et i ?

l'oscilloscope

9. Calcule 1,7 ÷ 2.

0,85

10. Calcule 230 × 16.

3 680

11. Calcule 3 680 × 0,7.

2 576

12. Convertis une énergie de 5 kWh en wattheures.

5 000 Wh