План тестового задания по направлению "Верификация СнК"

- 1. Под Linux-based OC развернуть SDK, который включает в себя GCC-toolchain, симулятор RISC-V архитектуры на базе Qemu, GDB-отладчик. Ссылка для скачивания.
- 2. Собрать набор предложенных тестов утилитой Make, при необходимости починить сборку.
- 3. Выполнить запуск собранных тестов на Qemu, выявить "упавшие" тесты.
- 4. При помощи связки Qemu+GDB выполнить отладку "упавших" тестов, опредлелить причину неисправности, задокументировать.

Настройка окружения.

```
$ cd sc-dt-2025.03/sc-dt/
$ source env.sh
$ printenv | grep SC_
```

Переменные окружения должны содержать:

```
SC_QEMU_SYSTEM32=<your_path_to>/sc-dt-2025.03/sc-dt/tools/bin/qemu-system-riscv32
SC_QEMU_SYSTEM=<your_path_to>/sc-dt-2025.03/sc-dt/tools/bin/qemu-system-riscv64
SC_GDB_PATH=<your_path_to>/sc-dt-2025.03/sc-dt/riscv-gcc
SC_QEMU_SYSTEM64=<your_path_to>/sc-dt-2025.03/sc-dt/tools/bin/qemu-system-riscv64
SC_GCC_PATH=<your_path_to>/sc-dt-2025.03/sc-dt/riscv-gcc
```

Сборка проекта hello_test.

```
$ cd impulse_verif_tests/hello_test
$ make all
$ make run
>> Hello from SCR-core!
```

Настройка окружения для отладки.

Стандартная сборка проекта:

```
$ cd impulse_verif_tests/hello_test
$ make all
```

Запуск qemu в режиме gdbserver со стандартными настройками порта (-gdb tcp::1234):
\$ make debug

```
Подключение отладчика (в отдельном терминале):
```


```
${SC_GDB_PATH}/bin/riscv64-unknown-elf-gdb -ex 'target remote localhost:1234' -ex 'file <your_path_to>/impulse_verif_tests/hello_test/output/hello_test.elf' (gdb) b main (gdb) c >> Continuing. >> >> Thread 1 hit Breakpoint 1, main () at hello.c:14
```

Настройка рабочего окружения с помощью IDE.


\$ cd sc-dt

\$./start-scr-ide


Создание нового проекта: File -> New -> Project -> Makefile with existing code



B Existing code location указать путь до папки hello_test, которая сожержит Makefile и hello_test.c. Toolchain for indexed settings указать <none>.




Сразу можно собрать проект.




Настройка отладки.

Debug As... -> Debug configuration



Создать лаунчур:

Create new launch configuration -> GDB QEMU Debugging



Настроить отладку по аналогии со скриншотом

