

LAPORAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TI: MINGGU KE-3 JUNI

MUH. SHAMAD, S.S.T.

Pranata Komputer Ahli Pertama

DAFTAR ISI

1.	Waktu, lokasi dan nama petugas pemeliharaan	1
2.	Perangkat yang dipelihara	1
3.	Tahapan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan	1
4.	Hasil pemeliharaan perangkat TI	1
5.	Kesimpulan dan rekomendasi pemeliharaan	3
6.	Foto bukti pemeliharaan	4
7.	Referensi ke rencana pemeliharaan yang telah disusun	4
8.	Lembar persetujuan	5

1. Waktu, lokasi dan nama petugas pemeliharaan

Waktu: 20 Juni 2022/ Minggu ke-3 Juni

Lokasi: Ruang IPDS

Nama petugas pemeliharaan: Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)

2. Perangkat yang dipelihara

Router FiberHome (IndiHome)

3. Tahapan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan

Tahapan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yaitu:

- 1) Memeriksa keamanan posisi router
- 2) Memeriksa fisik secara umum
- 3) Memeriksa kabel LAN yang tersambung
- 4) Memeriksa performance internet client
- 5) Mengecek fitur keamanan

4. Hasil pemeliharaan perangkat TI

Berikut hasil pemeliharaan yang dilakukan:

1) Memeriksa keamanan posisi router



Gambar: Posisi router

Gambar di atas menunjukkan posisi router saat ini. Dapat dilihat posisi router cukup aman karena benda-benda sekitar tidak membahayakan.

2) Memeriksa fisik secara umum

Secara umum fisik router terlihat masih baik. Tidak ada kerusakan fisik pada router. Kedua antenna terpasang dengan baik.

3) Memeriksa kabel LAN yang tersambung



Gambar: Kabel LAN yang terpasang

Foto di atas terlihat ada beberapa kabel yang terpasang. Setelah dilakukan pengecekan, semua perangkat yang terhubung melalui kabel-kabel tersebut bekerja sesuai ekspektasi.


4) Memeriksa performance internet client




Gambar: Screenshoot hasil tes kecepatan internet

Gambar di atas menunjukkan kecepatan internet yang sudah sesuai dengan bandwidth yang diberikan Telkom yaitu 30 Mbps. Ini menunjukkan router dapat bekerja dengan baik.

5) Mengecek fitur keamanan



Gambar: Pencegahan DDOS



Gambar: Penggunaan HTTPS

Kedua gambar di atas mengatur keamanan router dari serangan DDOS dan pencegahan pencurian data paket http. Kedua fitur ini telah diaktifkan pada router ini.

5. Kesimpulan dan rekomendasi pemeliharaan

Secara umum kondisi perangkat ini masih sangat baik. Tidak ada masalah yang ditemukan.

6. Foto bukti pemeliharaan



7. Referensi ke rencana pemeliharaan yang telah disusun

Rencana pemeliharaan dapat dilihat pada link https://bit.ly/shamad-t1-2022-2b1.
Berikut cuplikan rencana pemeliharaan yang telah disusun:

24	Minggu ke-2 Juni			Raspherry Pi	Muh Shamad (Prakom Ahli Portama)
25	Minggu ke-3 Juni			Router IndiHome	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
20	ıvıнıggu ке=4 лині			IVIIKIOTIK IPOS	iviun. Snamau (Frakom Ami Pertama)
27	Minggu ke-1 Juli			Router Tenda	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
28	Minggu ke-2 Juli			Router IndiHome Keuangan	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
29	Minggu ke-3 Juli			Epson 1455	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
30	Minggu ke-4 Juli			HP M507	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
31	Minggu ke-5 Juli			Server	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
32	Minggu ke-1 Agustus			UPS Server	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
33	Minggu ke-2 Agustus			Printer Suci	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
34	Minggu ke-3 Agustus			Printer KSK	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)
35	Minggu ke-4 Agustus			Printer Maruf	Muh. Shamad (Prakom Ahli Pertama)

8. Lembar persetujuan

Demikian laporan pemeliharaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Telah disetujui di

Dibuat oleh

Pranata Komputer Alli Pertama

Muh. Shamad

NIP. 19940224 201802 1 001

Kolaka, 04 Juli 2022

Mengetahui,

Kepala BPS Kabupaten Kolaka

Ade Ida Mane, SST., M.Si.

NIP. 19770926 200012 1 001